

PR. MD14 /62
FAZA TEMĂ

BREBU CASA DOMNEASCĂ

196...

196...

INTREPR. POLIGRAFICA 5
Dosar tip D.S.S.
STAS 3351-52



PROCES VERBAL NR.1
al şedinţei din 12 martie 1963

vezi 183

Componenţa Comisiei :

Preşedinte - Director Arh. Bilciurescu V.
Membri - Prof. Arh. H. Teodorescu
 - " " Gr. Ionescu
 - M. Mazurescu (Inst. Ist. Artelor)
 - P. Lăzărescu " " "
 - L. Vasilescu
 - P. E. Niculescu
 - St. Balş
Secretar - I. Balş

Ordinea de zi cuprinde : amplasarea unui oficiu P.T.T. la Sighişoara, restaurarea bisericii Evanghelice Prejmer, lucrări de consolidări şi protecţie la casa domnească de la Brebu şi lucrări de consolidări şi reparaţii la casa nouă (fostă Duca) din Mădăraş :

I. Amplasarea unui oficiu P.T.T. la Sighişoara

Referent : Arh. E. Greceanu

Adresa I.P.T.T. înregistrat la D.M.I. sub nr. 1477/7.III.63

Iau parte la şedinţă Tov. Arh. H. Prodan şi Ing. I. Sîrăţiu de la I.P.T.T. precum şi Tov. Arh. G. Hamangiu de la Secţia Sistematizare din CSCAS.

Se prezintă în şedinţă un plan de situaţie şi fotografii.

Se propune construirea unui oficiu P.T.T. în str. Lenin între numerele 16 şi 19, renunţându-se la amplasamentul propus iniţial de beneficiar în str. Republicii nr. 19, colţ cu piaţa 25 August.

Comisia se declară de acord cu propunerea D.M.I. cu recomandarea ca noua construcţie să nu apară ca o construcţie cu caracter industrial sau o arhitectură modernă ostentativă, evitându-se însă " pastişarea " clădirilor vechi.

II. Restaurarea bisericii evanghelice din Prejmer - Proiect

D.M.I. nr. A. 6/960-963.

Proiectul este prezentat de :

referent Arh. E. Greceanu şi proiectant Arh. H. Angelescu.

Faza S.T.E - Valoarea estimativă 670.000 lei.

Dosarul cuprinde memoria, evaluări, planșe deosebite (relevu și proiect). Se prezintă în ședință și fotografiile. În parte la ședință și Tov. Dobricescu, șef de lot, și Tov. Heitel care a efectuat săpăturile arheologice.

Proiectul prevede : consolidarea generală (subsidiri, suprabetonări, centuri etc.) demolarea adăugirilor din secolul al XIX-lea (înăperea dintre contraforții laterali est, zidul exterior al înăperii sud-vest) restabilirea planului original (refacerea zidului sud al înăperii sud-vest, deschiderea golurilor de comunicație între înăperile sud-vest, deschiderea golurilor de comunicație între înăperile de colț și biserica propriu-zisă, marcarea în pardoseală a fundațiilor originale) completarea profilului de piatră la cornișă generală și profilele care încadrează învelitorile, refacerea pardoselilor la nivelul de călcare inițial, refacerea învelitorilor după vechile forme, completarea și refacerea tencuelilor la interior și exterior, curățirea elementelor de piatră profilată, trotuar, etc.

Concluzia că :

AVIZ FAVORABIL

cu următoarele recomandări :

- Se va prevedea o circulație pentru vizitatori în curtea din jurul bisericii și rigole pentru scurgerea apelor.
- Se va executa în jurul bisericii un trotuar de beton îngropat, acoperit cu brazdă de iarbă, pentru a se evita pătrunderea apelor la fundații.
- Se vor păstra martori, ca document, din paramentul de piatră scos la iveală peste secolu cu ocazia coborîrii terenului ținându-se restul paramentului rămas aparent.
- În cazul în care se vor găsi suficiente elemente pentru reconstituirea bolții gotice din înăperea de sud-vest, aceasta va fi refăcută.
- Se va prevedea iluminarea podului bisericii pentru a permite corectarea lui.
- Se va menține vechiul ansamblu. Beneficiarul va putea executa și un alt ansamblu nou în caz de nevoie, conceput cât mai discret, care va fi supus vizării D.M.I.

III. Lucrări de consolidare și reparatii la casa domnescă de la mănăstirea Brebu. Proiect D.M.I. Nr. M.D.1A/960-963.

Proiectul este prezentat de :

Referent Arh. J. Dumitrescu și proiectant Arh. St. Balș.

Faza S.F.E. - Evaluare: etapa I-a	130.000 lei
" II-a	220.000 "

T o t a l . . . 350.000 lei

Deasrul cuprinde : antaevaluare, relevan și proiect.

Se prevede restaurarea în etape a clădirii avariate de incediu în 1961. În prima etapă sînt prevăzute :

- Demolarea anaxelor, refacerea planșeului superior din beton armat, refacerea acoperișului cu învelitoare provizorie din carton asfaltat, pînă la procurarea șitei de asbociament, completarea zidăriei la nivelul de incintă pe porțiunea unde se dărîmă una din anexe, decupări de tencuieli pentru cercetarea monumentului și revenirea la paramentul inițial, aparent etc.. În a doua etapă, se prevede restaurarea completă a clădirii în scopul amenajării unui muzeu local.

Comisia dă :

AVIZ FAVORABIL

cu următoarele recomandări :

- Se va renunța la timpenele laterale de zidărie ale acoperișului, executîndu-se un acoperiș în patru ape.
- Se va renunța la unul din grupurile sanitare existente.
- Se vor prevedea obiecte mobile pentru încălzirea în timpul iernii a arandelor loggiei.
- Comisia recomandă totodată să se execute, dacă va fi posibil și fotografiile documentare reprezentînd urmele de coafraj executat în trecut cu șindrili, la turnul clopotniță a mănăstirii.

IV. Lucrări de consolidare și restaurare la cula nouă (fostă Duce) din Măldărești - Proiect IMI Nr. 10/1962

Proiectul este prezentat de :

Referent Arh. Pl. Dumitrescu și proiectant Arh. St. Balș.

Faza S.F.E. - Evaluare : etapa I-a	200.000 lei
" II-a	50.000 "

T o t a l . . . 250.000 lei

- Se prevede următoarele lucrări, în etapa I :
- consolidarea laturilor nord și vest prin subzidiri, injectări și țeseri de zădrie ;
 - refacerea acoperișului ;
 - înlocuirea ultimei plășeu, din lemn, cu un plășeu și centuri din beton armat ;
 - reparații generale la tencuieli, pardoseli, ziduri despărțitoare, sobe, etc. ;
- În etapa a II-a se prevede consolidarea zidului de incintă și amenajarea spațiului înconjurător.

Comisia, că :

AVIZ FAVORABIL

V. D I V E R S E.

Rev. Prof. Gr. Ionescu ridică problema necesității ținerii unui instructaj cu organele sfaturilor populare regionale în problema păstrării monumentelor istorice, amintind cazurile Sf. Gheorghe-Galați, chioșcul de la Pantelimon, casa din Fribești etc.

Rev. Director Arh. V. Bilciurescu arată că problema a fost discutată la Consiliul de Miniștri și că CERCAS a și emis o circulație cit se poate de energică către organele locale. D-ar da citire tentului acestei circulații.

În ceea ce privește chioșcul de la Pantelimon s-a și hotărât refacerea acestei pavilion de către D.M.I., în noua așezare impusă de sistematizarea lacului.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

Arh. V. Bilciurescu

[Signature]

Membri :

H. Teodorescu

Gr. Ionescu

M. Băciulescu

E. Ionescu

L. Vasilescu

P. B. Miculescu

St. Balș

Secretar : I. Balș

[Signature]

Prezenți: Președinte Arh. V. Bilciurescu
 Membri: Arh. R. Bordenache
 " L. Vasilescu
 Ing. M. Itigan
 Arh. P. B. Miculescu
 " I. Balș
 Secretar : " St. Balș
 referenți de regiune: " I. Dumitrescu
 " Fl. Dumitriu
 Istoric : " O. Velescu

Se pun în discuție următoarele :

1. BISERICA DIN FLOREȘTI - Cluj. Proiect D.M.I. A - faza P.E.

Referent Arh. R. Mănciulescu

Se dă citire raportului Tov. O. Velescu asupra constatărilor făcute cu ocazia vizitării șantierului.

Sînt criticate detaliile de execuție de mai jos , ca nefiind documentate științific.

a) Tencuiala paramentului. A fost înlăturată fără a se avea siguranță că nu există inițial.

b) Nivelul de călcare exterior este coborât prea jos, după cum o dovedește profilul solului care inițial era la nivelul solului.

c) Picturile în frescă descoperite ar trebui ~~tratate~~ sub control calificat.

d) Scara de piatră pusă în lucru nu este justificată nici ca amplasare nici ca material fiind o reconstituire ipotetică.

Referentul șef de proiect dă următoarele lămuriri :

a) Tencuiala ce acoperea fațadele era o tencuială nouă și ca atare a fost îndepărtată. Negăsindu-se urmele vechii tencuialii, zidăria a fost menținută aparentă și restuită cu excepția turnului unde tencuiala fiind veche a fost menținută. Lucrarea era deja executată cînd a fost preluată de către D.M.I.

b) Nivelul exterior, care era deja coborît în momentul preluării șantierului nu prezintă nici-o dovadă că ar fi fost coborît sub cel inițial. Profilul coșertinei solului în nici-un caz nu putea fi la nivelul solului, iar pragul intrării sud apare la un nivel inferior acestei coșertine.

c) Pictura în frescă nu a fost decît scoasă în evidență, fără a fi tratată.

d) Urme de scară veche nu au fost găsite. Căfășul la înălțimea coșertinei restaurării era accesibil prin două scări laterale de lemn.

În scopul degajării arcadei centrale a turnului situată la nivelul cafasului, fiind necesară deplasarea orgii, s-a stabilit ca accesul să se facă pe o singură parte sub forma unei scări spirale independente, executată cu trepte simple de piatră fără a se urmări nici-un fel de reconstituire.

Comisia luînd în discuție problemele de mai sus recomandă următoarele :

- Se cocotește bună inițiativă Tov. Velescu cu toate că apare sub o formă insuficient documentată.

- Este necesară supravegherea îndesaproape a conducerii șantierului în ce privește cercetările și săpăturile din jurul monumentului care trebuie făcute de arheologi. Vor trebui de asemenea prinse sub controlul proiectării chiar și gropile necesitate de ridicarea schelelor și groapa de var.

- Pictura în frescă va trebui controlată de specialist. Se vor extinde cercetările prin decapare a tencuielei la pereții interior în vederea descoperirii altor eventuale fragmente de pictură încă păstrate.

- Scara era bine să fie executată în material modern. Se va marca data executării pe una din trepte.

2. BARAȚIA-CIMPULUNG - Proiect DMI ND22/1962 - faza consultare.
Referent Arh. St. Balș ;

Referentul arată situația de fapt asupra imposibilității efecturării cercetărilor necesare întocmirii temei în condițiile actuale de folosință a clădirilor. Prezintă o documentație pentru reparații de întreținere întocmită la cererea Sfatului Popular Regional în vederea consolidării monumentului.

În cursul discuțiilor se arată necesitatea deschiderii unui șantier de cercetări. Se arată însă totodată dificultățile grupei de execuție de a deschide o poziție de plan, chiar minoră în condițiile actuale.

În concluzie apare necesară deplasarea Direcției D.M.I la fața locului pentru discutarea problemei cu organele Sfatului Popular și DSAPC Regionale și locale.

Documentația se va reface conform hotărîrilor ce se vor lua atunci.

3. BRNEU - REG. PLOREȘTI - Proiect DMI ND 14/1962 - fază Temă
Referent Arh. St. Balș - fonduri de intervenții urgente.

Referentul dă citire memoriului justificativ care propune întocmirea documentației necesare restaurării monumentului în două etape:

- Cercetări și consolidări - evaluate la 120.000 lei
- Restaurare evoluată la 200.000 "

Comisia în urma discuțiilor dă aviz favorabil proiectului și cere să fie întocmită documentația în faza următoare PA+PE

4. CULA-DUCA din Mălăești - Proiect D.M.I. - MD 27/962

faza Tenă - Referent Arh. St. Balș

Se dă citire memoriului justificativ care cuprinde lucrările de reparații și consolidări considerate necesare în vederea restaurării monumentului.

Comisia dă aviz favorabil și cere întocmirea documentației în faza următoare PA + PE.

Președinte,

Arh. V. Bilciurescu

Membri,

[Signature]
[Red Stamp]

[Signature]
[Signature]
J. Balș

Secretar St. Balș

J. A. S. - D.M. I.
GRUPA PROIECTARE

Proiect MD 14/6.
Biserica - Casa
Faza Temă

B O R D E R O U

=====

1. Piese scrise

Memoriu justificativ

2. Piese desenate

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Plan de situație | scara 1=100 |
| 2. Plan parter - Elevație Relevu | " |
| 3. Plan beci - Secție | " |
| 4. Plan parter - elevație Proiect | " |

ark. J. M. al

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ansamblul clădirilor ridicate la Brebu în vremea lui Matei Basarab cuprinde și casa domnească situată pe latura Nord-Vest a incintei. Această clădire folosită pînă de curînd ca preventoriu T.B.C. nu a putut fi prinsă ca atare în opera de restaurare generală executată în ultimii ani.

În iarna trecută casa a fost prada unui violent incendiu de pe urma cărui a rămas ruinată și părăsită.

Pentru ~~încalzirea~~ punerea la adăpost a zidurilor și a prețioaselor beciuri adăte dedesubt apare necesară executarea unor lucrări de reparații urgente, în cursul cărora se vor putea întreprinde și sondeaje în vederea întocmirii unui proiect de restaurare.

Aceste lucrări care ar constitui o primă etapă a restaurării monumentului ar urma să fie executate de către Gr. de Execuție în cursul trimestrelor III-IV 1962, din fonduri de intervenții urgente .

În etapa II-a prevăzută pe 1963 se va putea ataca restaurarea propriu zisă.

Prezenta documentație prevede:

- dărîmarea clădirilor anexi de pe latura Vest, executate în piatră și zidărie de cărmidă în cursul veacului actual;

- refacerea în forme definitive cu beton armat a planșului peste etaj;

- refacerea șarantel și așteralei acoperișului;

- învelitoare provizorie de carton gauronat pînă la procurarea șîtel de asbo ciment ce va forma învelitoarea definitivă;

- consolidări și copertină de protecție de beton armat la zidul de incintă prins în clădirile de piatră propuse spre dărîmarea.

Neputîndu-se încă preciza vechia distribuție interioară a încăperilor, nici în ce măsură se mai păstrează vechia zidărie la etaj, se propune ca planșul de beton armat să fie sprijinit pe cele trei ziduri portante longitudinale,

în scopul unor eventuale desființări a zidurilor și
interioare.

Amenajarea interioară se va putea face astfel
în funcție de noua distribuție ce se va da clădirii.

-Costul lucrărilor cuprinse în această etapă se
ridică la suma de 120.000 lei.

-Lucrările de restaurare din etapa II-a se
evaluează la suma de 200.000 lei.

Sef Proiect

Arh.St.Bals

Anexă: Evaluare etapa I.

St. m. only,

Brebu - Casa Domnească

Etapa I. - Intervenții urgente
Anteevaluare

CA 10 - Beton armat	m3. 96 x 176,70	16,963
C.B.4.b.Coșraje	m2.960 x 9,39	9,014
C.C.2. Armături	kg.9600x 2,37	22,752
C.H.5.a Sarpantă	m2. 400x 26,79	10,716
C.F.8.d.Zidărie	m3. 7 x 280	1,960
A.S. Zidărie mixtă	m2.85 x 46,88	3,985
C.H.8.a.Asterală	m2.625 x 7,77	4,856
C.H.26.b. Schelă	m2.1020 x 6,31	6,436
C.H.10(f.m.)Strășină simplă ștejar	m2.135x38,95	5,258
A.S'.Căpriori	bc. 150 x 5	750
C.H.12.c.Lucarne	bc. 3 x 100	300
A.S. Copertine coșuri	bc. 7 x 30	210
C.i.1.a Carton asfaltat	m2.625 x 2	1250
A.S. Copertină zid	m1.50 x 24,32	1216
A.S. desfaceri tencuială	m2. 1330 x 1,80	2394
C.F.14 desfaceri planșee	m2. 1480 x 2,35	3478
C.T.15.b. " șarpantă	m2. 730 x 1,13	825
Trasap. cu roaba	m3. 100 x 4	400
" cu camionul	m3. 100 x 10,14	1014
		<u>93777</u>
Gota manipulare ,transport		
chelt.indirecte și neprevăzute +		
rotunjiri		<u>16223</u>

TOTAL

110000

anl. nr. 10/62

C.S.C.A.S - D.M.I.

MÂNĂȘTIREA

CASA DOMNEASCĂ
P.A.

BREBVI~

196...

196...

1963

- Ariga
- Deviga

INTREPR. POLIGRAFICA 5
Dosar tip D.S.S.
STAS 3351-52



C.S.C.A.S.
DIRECTIA MONUMENTELOR ISTORICE
- Bucuresti -

Proiect ND 14/960-963
BREBU-CASA DOMNEASCA
Faza P.A.

Director - Prof. Arh. Grigore Ionescu _____
Dir.Teh.pt.Proiectare - Arh.Curinschi Ghe. _____
Sef Gr.Proiectare - Prof.Arh.Bordensache R. R.B.
Sef proiect - Arh. Stefan Balg Jr. maly

- - - -

MEMORIU JUSTIFICATIV,

Prezentul proiect de restaurare a casei domnești din Brebu a fost întocmit pe baza "Amei" avizate de Comisia DMI prin procesul verbal din 12 martie 1963 anexat în copie.

Ansamblul clădirilor ridicate la Brebu, în vremea lui Matei Basarab care a format obiectul unei lucrări de restaurare generală în ultimii ani, cuprinde și casa domnească aflată pe latura N.Vest a incintei. Folosită până de curând ca preventoriu T.B.C. și neintrată ca atare în cadrul restaurărilor efectuate, casa, avizată de un puternic incendiu în iarna anului 1961, a rămas ruinată și părăsită. Lăsată de acoperiș și expusă acțiunii distrugătoare a vremii, ea necesită o grabnică intervenție pentru a fi salvată.

Ca urmare incendiului, s-a putut pune deasemeni problema înălțurării clădirilor anexe ce acopereau și ascundeau totuși porțiunea colțului de Nord și Vest a zidului de împrejurare, ce poate fi acum restaurat după cum s-a procedat și în restul incintei.

Totodată, în scopul desăvirării operei de restaurare generală a întregii așezări, este necesar a se înlocui șița de brad învechită de la corpul bisericii, cu șița de stejar în felul celei executate și la turle.

Proiectul cuprinde următoarele lucrări :

Casa domnească, este o clădire formată dintr-un parter înalt așezat peste un rând de beciuri boltite, și prelungită spre Vest cu un șir de fanexe de palantă cu parter și etaj, alipite zidului de incintă. Construită cu zidărie de piatră brută casetată cu cărămidă, clădirea, până la nivelul parapetelor ferestrelor, este legată structural cu zidul de incintă.

Cercetările și sondajele arheologice au arătat că dacă partea inferioară și pivnițele boltite datează probabil din vremea lui Matei Basarab, zidurile din părțile superioare, deși lucrate în aceeași tehnică în casete - însă cu moloane de sigă în loc de bolovani de râu și având un mortar diferit - nu par a fi mai vechi

de veacul al XIX-lea. Pe baza acestor constatări care au exclus posibilitatea unei eventuale reveniri la vechile forme a distribuției interioare, s-au prevăzut în proiect reparațiile necesare a formelor existente, cu următoarele excepții:

1. Refacerea plangeului de lemn peste parter, complet distrus de incendiu, cu plangeu de beton armat, atât ca măsură de siguranță în cazul unui nou incendiu cât și din cauza dificultății procurării grinzilor de lemn necesare.

2. Decaparea completă a tencuielilor existente lăsându-se fațadele rostuite și aparente, în baza următoarelor considerente. Decaparea tencuielilor, vădit moderne, în scopul descoperirii unor straturi mai vechi, a arătat inexistența acestora, dar a mai arătat o zidărie frumos executată din piatră casetată cu cărămidă, similară cu cea a zidului de incintă. În lipsa unei indicații asupra naturii vechilor tencuieli și în scopul armonizării clădirii cu celelalte construcții lăsate toate cu materialul aparent, s-a prevăzut în proiect aplicarea și la casa domnească, a aceluiași procedeu.

3. Cercetările făcute la zidărie au arătat că ferestrele semicirculare la sala cea mare erau în realitate arcade deschise. Deaceiași a reieșit că cele două încăperi cuprinse în corpul ieșit al intrării erau rezultatul unor amenajări ulterioare, prin închideri de goluri și adăugiri de pereți despărțitori, acel corp fiind inițial un foier cu arcade. Nici la arcadele mari ale sălii, nici la golurile mai mici ale foierului, negăsindu-se urme de tâmplărie, s-a prevăzut în proiect menținerea lor sub formă de goluri deschise.

4. Desființarea timpanelor laterale, care mai existau încă după incendiu, însă în proastă stare și unul pe jumătate dărîmat, s-a propus a se face din următoarele motive :

- Toată elevația parterului, de la nivelul parapetelor ferestrelor în sus este nouă, nemai păstrînd nimic din formele originare.

- Formele acoperișului cu timpane reprezintă o soluție obișnuită arhitecturii din Ardeal însă străină arhitecturii Țării Românești și cu totul nepotrivită în cadrul ansamblului de la Brebu atât de specific muntenesc.

S-a prevăzut deci în proiect înlocuirea acestei forme cu un acoperiș obișnuit în patru ape, cu streșină mare pe căpriori.

5. Pardoseala din plăci de mozaic existentă în sala mare

transformată în loggie deschisă, se înlocuiește cu plăci de beton similă-cărămidă, de format 40 x 40 cm¹⁾.

6. Casa scării coborînd la pivniță, care nu mai păstrează din vechile bolți decât un crâmpel alipit intrării în clădirea principală, se propune a fi readusă la vechile dimensiuni prin desființarea zidăriei din piatră de sigă căptușind pereții laterali, ce fusese alipită zidăriei vechi din motive de consolidare. Se vor completa de asemenea vechile nișe parțial distruse descoperite prin desfacerea căptușelilor de mai sus.

7. Pentru folosirea în scopuri muzeistice a frumosa pivnițe boltite, singura parte din clădire rămasă din vremea lui Matei Basarab, s-a prevăzut așezarea unei pardoseli din lespezi de beton și similă-piatră. Cu această ocazie cercetările arheologice executate nu au găsit nici-o urmă din tunelul presupus a fi legat, printr-o ieșire secretă, acest loc cu exteriorul.

8. Grupul sanitar alipit în spatele clădirii se va păstra sub o formă simplificată, pentru deservirea muzeului ce urmează a fi amenajat în clădirea principală.

Proiectul mai prevede coborîrea terenului cu circa 70 cm în fața clădirii pentru degajarea părților inferioare și ferestrelor pivniței aflate acum pe jumătate îngropate în pământ. Puțul existent în fața clădirii va fi coborît în consecință la noul nivel și va fi completat cu vechia cumpănă, cunoscută din tabloul făcut de Luchian reprezentînd casa domnească, așa cum se găsea la sfîrșitul veacului trecut.

Zidul Vest - eliberat de pe urma dărămării clădirilor de paientă ce-i fusese ră alipite, se va restaura în același fel ca celelalte loturi deja restaurate, adică prin plombări și plecaje la paramentele care vor rămîne aparente, prin refacerea meterezelor după urmele păstrate în zidărie, și prin protejarea părților superioare cu o copertină de beton și piatră artificială. Toată porțiunea din colțul N.Vest unde s-au constatat evidente prefaceri va fi dărămată în părțile superioare pe o înălțime de cca 2 m, pentru

1) Formatul standard 40x40 cm s-a dovedit ulterior diferit de dimensiunile reale ale vechii pardoseli din care s-a găsit un mic fragment, care era din cărămidă de format obișnuit așezată pe lat.

îndepărtarea zidăriei noi din moloane de piatră de sigă, și va fi refăcută în sistemul de piatră casetată cu cărămidă constituind caracteristica întregului zid de jur împrejurul incintei.

În fața zidului Vest, ca urmare coborîrii nivelului terenului, fundațiile vechilor chilii încă existente sub pământ vor fi evidențiate prin marcarea lor cu dale de beton simili-cărămidă.

Biserica

Pentru completarea restaurării bisericii se prevăd: - înlocuirea șiței vechi la corpul bisericii cu șiță nouă de stejar.

→ Marcarea prin dale de beton simili-cărămidă a fundațiilor unui fost pridvor, însă nelegate cu zidăria bisericii, descoperite în jurul treptelor de intrare.

- Completarea instalațiilor electrice interioare și exterioare cu reflectoare.

- Tencuielile pe porțiunile refăcute la turle și glafurile ferestrelor vor fi lăsate în starea actuală, adică sub formă de grund pînă la executarea picturilor în frescă ce urmează a se executa pe această suprafață.

Costul total al lucrărilor prevăzute în prezenta documentație se ridică la suma de lei 1.058.000 lei conform devizului general alăturat.

Sef proiect,

Arch. St. Balș

St. m. alș

XV-163

C.S.C.A.S - D.M.I.

MÂNĂȚIREA

CASA DOMNEASCĂ
P.A.

BRĂBŢ -

196...

196...

1963

- Ariga
- Deviga

INTREPR. POLIGRAFICA 5
Dator tip D.S.S.
STAS 3351-52



MEMORIU JUSTIFICATIV,

Prezentul proiect de restaurare a casei domnești din Brebu a fost întocmit pe baza "fișei" avizate de Comisia DMI prin procesul verbal din 12 martie 1963 anexat în copie .

Ansamblul clădirilor ridicate la Brebu, în vremea lui Matei Basarab care a format obiectul unei lucrări de restaurare generală în ultimii ani, cuprinde și casa domnească aflată pe latura N.Vest a incintei. Folosită până de curând ca preventoriu T.B.C. și neintrată ca atare în cadrul restaurărilor efectuate, casa, avizată de un puternic incendiu în iarna anului 1961, a rămas ruinată și părăsită. Lăpsită de acoperiș și expusă acțiunii distrugătoare a vremii, ea necesită o grabnică intervenție pentru a fi salvată.

Ca urmare incendiului, s-a putut pune deasemeni problema înlăturării clădirilor anexe ce acopereau și ascundeau toată porțiunea colțului de Nord și Vest a zidului de împrejmuire, ce poate fi acum restaurat după cum s-a procedat și în restul incintei.

Totodată, în scopul desăvârșirii operei de restaurare generală a întregii așezări, este necesar a se înlocui șița de brad învechită de la corpul bisericii, cu șița de stejar în felul celei executate și la turle.

Proiectul cuprinde următoarele lucrări :

Casa domnească, este o clădire formată dintr-un parter înalt așezat peste un rând de beciuri boltite, și prelungită spre Vest cu un șir de anexe de poartă cu parter și etaj, alipite zidului de incintă. Construită cu zidărie de piatră brută casetată cu cărămidă, clădirea, până la nivelul parapetelor ferestrelor, este legată structural cu zidul de incintă.

Cercetările și sondajele arheologice au arătat că dacă partea inferioară și pivnițele boltite datează probabil din vremea lui Matei Basarab, zidurile din părțile superioare, deși lucrate în aceeași tehnică în casete - însă cu moloane de sigă în loc de bolovani de rân și avînd un mortar diferit - nu par a fi mai vechi

de veacul al XIX-lea. Pe baza acestor constatări care au exclus posibilitatea unei eventuale reveniri la vechile forme a distribuției interioare, s-au prevăzut în proiect reparațiile necesare a formelor existente, cu următoarele excepții.

1. Refacerea planșului de lemn peste parter, complet distrus de incendiu, cu planșeu de beton armat, atît ca măsură de siguranță în cazul unui nou incendiu cît și din cauza dificultății procurării grinzilor de lemn necesar.

2. Decaparea completă a tencuielilor existente lăsîndu-se fațadele rostuite și aparente, în baza următoarelor considerente. Decaparea tencuielilor, vădit moderne, în scopul descoperirii unor straturi mai vechi, a arătat inexistența acestora, dar a mai arătat o zidărie frumos executată din piatră casetată cu cărămidă, similară cu aceia a zidului de incintă. În lipsa unei indicații asupra naturii vechilor tencuieli și în scopul armonizării clădirii cu celelalte construcții lăsate toate cu materialul aparent, s-a prevăzut în proiect aplicarea și la casa domnească, a aceluiaș procedeu.

3. Cercetările făcute la zidărie au arătat că ferestrele semicirculare la sala cea mare erau în realitate arcade deschise. Deasemeni a reieșit că cele două încăperi cuprinse în corpul ieșit al intrării erau rezultatul unor amenajări ulterioare, prin închideri de goluri și adăugiri de pereți despărțitori, acel corp fiind inițial un foisor cu arcade. Nici la arcadele mari ale sălii, nici la golurile mai mici ale foisorului, negăsindu-se urme de timplărie, s-a prevăzut în proiect menținerea lor sub formă de goluri deschise.

4. Desființarea timpanelor laterale, care mai existau încă după incendiu, însă în proasta stare și unul pe jumătate dărîmat, s-a propus a se face din următoarele motive :

- Toată elevația parterului, de la nivelul parapetelor ferestrelor în sus este nouă, nemai păstrînd nimic din formele originare.

- Formele acoperișului cu timpane reprezintă o soluție obișnuită arhitecturii din Ardeal însă străină arhitecturii Țării Românești și cu totul nepotrivită în cadrul ansamblului de la Brebu atît de specific muntelesc.

S-a prevăzut deci în proiect înlocuirea acestei forme cu un acoperiș obișnuit în patru ape, cu streșină mare pe căpriori.

5. Pardoseala din plăci de mozaic existentă în sala mare

transformată în loggia deschisă, se înlocuiește cu plăci de beton similă-cărămidă, de format 40 x 40 cm¹⁾.

6. Casa scării coborînd la pivniță, care nu mai păstrează din vechile bolți decît un crîmpei alipit intrării în clădirea principală, se propune a fi readusă la vechile dimensiuni prin desființarea zidăriei din piatră de sigă căptușind pereții laterali, ce fusese alipită zidăriei vechi din motive de consolidare. Se vor completa de asemenea vechile nișe parțial distruse descoperite prin desfacerea căptușelilor de mai sus.

7. Pentru folosirea în scopuri muzeistice a frumoaselor pivnițe boltite, singura parte din clădire rămasă din vremea lui Matei Basarab, s-a prevăzut așezarea unei pardoseli din lespezi de beton și similă-piatră. Cu această ocazie cercetările arheologice executate nu au găsit nici-o urmă din tunelul presupus a fi legat, printr-o ieșire secretă, acest boci cu exteriorul.

8. Grupul sanitar alipit în spatele clădirii se va păstra sub o formă simplificată, pentru deservirea muzeului ce urmează a fi amenajat în clădirea principală.

Proiectul mai prevede coborîrea terenului cu circa 70 cm în fața clădirii pentru degajarea părților inferioare și ferestrelor pivniței aflate acum pe jumătate îngropate în pămînt. Puțul existent în fața clădirii va fi coborît în consecință la noul nivel și va fi completat cu vechia cumpănă, cunoscută din tabloul făcut de Luchian reprezentînd casa domnească, așa cum se găsea la sfîrșitul vechiului trecut.

Zidul Vest - eliberat de pe urma dărîmării clădirilor de paianță ce-i fuseseră alipite, se va restaura în același fel ca celelalte loturi deja restaurate, adică prin plombări și placeaje la paramentele care vor rămîne aparente, prin refacerea meterezelor după urmele păstrate în zidărie, și prin protejarea părților superioare cu o copertină de beton și piatră artificială. Toată porțiunea din colțul N.Vest unde s-au constatat evidente prefaceri va fi dărîmată în părțile superioare pe o înălțime de cca 2 m, pentru

1) Formatul standard 40x40 cm s-a dovedit ulterior diferit de dimensiunile reale ale vechii pardoseli din care s-a găsit un mic fragment, care era din cărămidă de format obișnuit așezată pe lat.

îndepărtarea zidăriei noi din moloane de piatră de sigă, și va fi refăcută în sistemul de piatră casetată cu cărămidă constituind caracteristica întregului zid de jur împrejurul incintei.

În fața zidului Vest, ca urmare coborîrii nivelului terenului, fundațiile vechilor chilii încă existente sub pământ vor fi evidențiate prin marcarea lor cu dale de beton simili-cărămidă.

Biserica

Pentru completarea restaurării bisericii se prevăd: - Înlocuirea șitei vechi la corpul bisericii cu șită nouă de stejar.

• Marcarea prin dale de beton simili-cărămidă a fundațiilor unui fost pridvor, însă nelegate cu zidăria bisericii, descoperite în jurul treptelor de intrare.

- Completarea instalațiilor electrice interioare și exterioare cu reflectoare.

- Tencuielile pe porțiunile refăcute la turle și glafurile ferestrelor vor fi lăsate în starea actuală, adică sub formă de grund pînă la executarea picturilor de frescă ce urmează a se executa pe această suprafață.


Costul total al lucrărilor prevăzute în prezenta documentație se ridică la suma de lei 1.058.000 lei conform devizului general alăturat.

Sef proiect,


Arh. St. Balș

St. Balș
1

X4-763




$$\begin{array}{r}
 80 \\
 150 \\
 \hline
 290 \\
 \hline
 520
 \end{array}$$



Brebu

Casele Mitei Bisericii

Corpul intrării - strea actuală 22-XI-62



Proiect MD 14 962/63

Bzebu
Casa Domneascoi

- ~~dispozitie~~
- dispozitie de santier
- relevce

INTREPR. POLIGRAFICA 5
Dosar tip D.S.S.
STAS 3351-52



la tre şantierul Brebu

Dispoziţii de şantier

din 26-8-1963

date în Bucureşti

Grupă de Arizare. DMI, prin nota nr. 9101
din 22-8 ne face cunoscut că Arhiepiscopia
Bucurestilor a comunicat cf. adresei nr. 16.062
decizia de a executa pictura turelor
Orisericii în tehnica frescei.

În consecinţă, tencuielă prevăzută
în deviz nu se va mai executa iar schelet
montat în acest scop poate fi desfiinţat.
Veti întocmi un proces verbal de demontare
pe baza prezentei dispoziţii, care va fi
~~ataturat~~ ataturat ataturamentelor

Sef proiect

arch. ş. p. n. g.

268.963

Arh. ş. p. n. g.
cscmp

Letter to the President

Disposition of the

the 12-18-1912

to the President

My dear Mr. President,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 12th inst. in relation to the proposed amendment to the Constitution of the United States, and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. M. Smith

Very truly,
J. M. Smith

Santier Brebu

Dispoziții de santier din 5-X-963

Casa Domneasca

Constatând santierul la 5-X și urmarea
pedintei de arizare DMI limită la fata
locului, se dau următoarele dispoziții:

1. Nu se va ataca tencuiala interioară
la briseria până la noi dispoziții.
2. Grupul sanitar va fi redus la 1 W.C.
și 1 lavab. Zidurile interioare desprins-
toare se vor modifica cf. schitei preluate
schitului de lot la București la data de 8-X.
3. Se vor decapa tencuielile exterioare
la peretele grupului sanitar, în funcție
de aspectul după decapare se va stabili
dacă se pot păstra fatadelor rostuite și
aparente. În caz contrar peretele se vor
tencui la fel ca și la interior.
4. Corpul anexă de lângă grupul sanitar
se dărâmă.
5. Platforma ramasă după dărâmare,
cu treptele existente vor fi plasate cu
placă de șmirle pe beton turnat direct
pe betonul existent, pe mortarul folosit
la copertina perapetului de lângă
briseria (ciment alb și gris de sigă).
Turnarea se va face în cofraje de
scânduri pentru obținerea rosturilor.
6. Se va executa subzidirea necesară
sub trepte, în colțul S-Est al platformei.
7. Racordarea treptei inferioare cu nivel
nivel al solului de alungul casei se
va face prin taluzare cf.
schitei.

perestru bere

taluz

20%

+70

8. Functiile fostei scări pe latura Vest a
foisorului nu se vor distruge până la
nivelul solului, ci se vor păstra la nivelul
existent, nivelându-se și acoperindu-se
cu plăci prefabricate și dispozitivelor anterioare.
9. Se vor folosi ca reflectoare la iluminarea
interioară prevăzută în literică reflectoare
oblongue cu mlașcă, folosite ca tampoane de
birou. Ele vor fi montate cu tijă
îngropată și mlașcă la nivelul gârăriei,
în locurile prevăzute în proiect.
10. Se va prevedea plantarea a 3 plante
agatatoare (ampelopsis) de-a lungul
gârăriei de incintă, în locurile ce
se vor stabili (2 în colțul N. Vest
și 1 în colțul S-Est.)
Se vor planta de asemenea 2 copaci
(muci) în locurile ce se vor stabili.

Se face precizat arh. St. 1034

Dat în București 10-X-1963

30-9-463

Dispozitie de santier

Se dispune refacerea instalatiei electrice din birou, în următoarele puncte:

1/ Se demontează conductorul intern montat anterior și se înlocuiește cu cablu (VV) îngropat sub tencuială.

2/ Se montează câte 2 reflectoare pe fiecare parte a boltii din piouas, astfel încât să lumineze cele 2 părți.

3/ Se montează 2 reflectoare pe catapeteasma.

4/ Se montează 2 lămpi la usile împănate, plus candelă de la catapeteasma, prin transformator de sonerie.

5/ Se montează 1 lampă fluorescentă deasupra pisinei laterale din peretele piouasului.

servizul va fi dat în cursul lunii octombrie. Lucrarea va fi executată imediat.

7. 30-9-463

[Signature]

Sanctuar Brebu

Dispoziții la sanctuar din 6-08-63

Casa domnească

1. Paramentul fatadelor va fi lăsat în starea actuală și nu se vor curăți sau freca cu peria.
2. Tencuiel la tencuielile interioare se vor executa la fel ca și probele executate în camerele Est, adică cu călți, praf de sigă și var. Se va adăuga proporția de ciment alb prevăzută. Se cere însă ca tencuielile să fie mai bine calibrate din mistre, întrucât dricurile actuale este puțin prea gruntoase.
3. Se admite folosirea unui parchet din figura de stejar de 100×10 cm. aşezat petrecut și înlung (englezesc) în camerele Vest.
Se admite de asemenea folosirea unor friguri de stejar la parchetului de fag. din celelalte camere.
4. Se va monta o gură de incendiu în dreptul robinetului existent din casa scării la pod.
5. Împrejurarea în jurul casei se va executa cf. planului de amenajare a curții cu cotele de nivel modificate după situația reală.
6. Modificarea grupului sanitar din spate nu se va începe înainte de a se primi detaliile de la București.

7. Se va reamanta la trotuar din lespezi de piatră pe substrat beton, pe fațadile exterioare Est și Nord.

Se va executa în schimb un trotuar îngropat din argilă de 20 cm. grosime linie compactat, peste care se va așeza pământ vegetal și iarba la nivelul stabilit în plan.

8. Pentru uzile necesare la grupul sanitar (2 buc. interioare și 1 buc. exterioară) se vor refolosi uzile vechi existente recuperate. Uzile tip B, (la casa scării și la intrarea din dos) se execută de stejari cf. schitei anexe.

9. La cele 2 camere de pe latura Vest se vor executa sobe de teracotă.

Soba din camera Est se va face de gips cf. detaliu.

Turn clopotniță

Copertina inferioară lângă scară se execută din placi similă-piatră.

Copertina nr. 2 se menține din cărămidă.

Copertina nr. 3 se acoperă cu tablă de aramă.

Se înlocuiește complet tablă de aramă la poala superioară a turnului (inclusiv repararea asterelei). Poala inferioară se repara cu tablă de aramă veche recuperată.

Diseruit


Se aproba executarea unui rând de copșan de lemn în colțarea existentă la bagajele turlelor.

Nu se va pune grot de tablă în jurul bagajelor.

Secunda la piovista.

Se va face actualul existent al tractorilor cu impartirea
noua si se va trimite schita grupei proiectata
Tractorul se tinde in la fel ca partarul.
Ponchi se rostiasc.

Scara exteriora



Treptele de piatră se aşază pe placă
de beton armat şi pe trepte de beton plasate
spre exterior cu piatră de sigar, la fel ca şi
la scara turnului clopotniţei. Treptele de
piatră vor fi izolate lateral cu 1 cm. în afara
gradului. Pavimentul existent de gresie de
corămida se păstrează subit de gresia nouă
al scării. Fundaţia acestei gresii nouă se
va face de 1,00 m. adâncime.

Dealongul peretelui foisorului si va ridica
grădina veche iesita in afara grădii cu
15 cm, până la mătasea necesară sub
placă,

Ref point

ark. St. Balz

Sept 2nd 1892



Santier Brebu

Dispoziții de santier
din 13-VII-1963


1. Plăcile pentru pardoseala loggiei și foisorului sunt considerate ca acceptabile și în consecință vor putea fi montate imediat ce se va executa izolația prevăzută.
Rosturile se vor face cu mortar de ciment albe marca 100, se vor executa pline, la feta plăcilor și vor avea cca 5-7 mm. grosime.
2. - Se vor executa în continuare următoarele sondaje arheologice,
a - Se va urmări traseul zidului frontal al chiliei adosate zidului de incintă Vest, pe porțiunea înspre Nord de clădirile laborului santierului.
Se vor căuta tot solida și eventualele ziduri transversale despărțitoare, pe această porțiune.
- b - Se va cerceta starea fundațiilor de cărămidă ale pridvorului așezate în jurul palierului treptelor de intrare, sunt legate organic de zidăria veche a solului lisencii. Se va determina de asemenea grosimea acestor zid de fundație.
3. Se va comunica proiectării profilul axului drumului legând terasul obținut cu intrarea în pridvorul casei, cu cotele de nivel raportate la nivelele platformei lisencii și fundațiilor descoperite, precum și cu indicația vechinului nivel de calcar.

- în vederea întocmirii proiectului de amenajare a curții
- 4 - Meterezele și ușile de incintă pe portina birou și postea magazia N-Vest, se vor reface toate după urmele găsite în zidărie. Arcele se vor reface la fel ca la meterezele vecine rămase întregi. Poște de la arcele zidărie se vor completa cu 1 rând cărămizi + copertina.
 - 5 - În cazul că se constată că nu există suficientă cantitate de o singură dimensiune, din parchetul de fag predat șantierului, va fi necesar a se face din noua din duleți de stejar de 4 cm. de lățime cât mai mare.
 - 6 - Truplăria la ferestre se va face cu bolamale îngropate. Pentru uși se vor folosi fierărie de fier forjat lucrat pe șantier. Cercevelele la ferestre se vor închiide cu -
 - ramona pentru cele interioare
 - flutura de fier forjat pentru cele exterioare.

Șef proiect

sch. Șt. Balg

Șef șantier,




Santier Brebu

Dispozitie de santier din 17-06-63


- 1- Se va prevedea un strat izolator hidrofug sub placile de pardoseala la loggia și la foisor, executat din 2 straturi pânză și 3 straturi bitum. Compensarea diferenței de nivel între pardoseala loggiei și pardoseala interioara a camerilor se va face printr-un prag în dreptul ușilor cf. detaliu.

strat de egalizare mortar ciment	= 2 cm.
strat izolator	1 cm
substrat ciment pt. așezare plăci	2 cm
Plăci pardoseala	5 cm.
Panțer de scurgere 5 m/100 pe metru	2,5
Total	12,5

Se scade spațiul existent disponibil 8
6,5 cm.




- 2- Se vor prevedea barbacane de scurgere la loggie în gârzișia parapetelor arcadei, așezate în axul lor. Barbacanele vor fi îmbrăcate cu tablă de aramă de 5 x 9 cm. cf. detaliu.



- Pentru foisor se vor prevedea panțeri de scurgere spre cele 2 uși Est și Vest


3. Treptele la scară de intrare se vor executa din piatră dură din gura Doftanei folosită la scara turnului clopotniță.
Treptele vor fi de $1,30 \times 18/28$ cf. dispozitiei de panteră anterioare.
4. Tantișierul va pune la dispoziția arheologului delegat al D.M., materialul și înmuncitorii necesari pentru executarea săpăturilor aprobate de Direcție și cuprinse în planul de săpături. Se vor executa:
- 1- 2 Secțiuni axiale (Est-Vest și N-S) care se vor înmucea în fața casei domnești
 - 2- 4 secțiunile de legătură între secțiunea N-S și foisor
 - 3- 1 secțiune de legătură între secțiunea N-S și biserică
 - 4- Secțiune mică pentru precizarea nivelului vechi în jurul clădirii.
5. Golul intrării la pivniță de la partea inferioară a scării se va consolida cf. schitei



- 6- Grupul sanitar se va transforma conform planșei alăturată, păstrându-se planșeele existente și reînălțându-se acoperișul și pereții despărțitori interiori. Pentru scară se vor da detaliile de rezistență după efectuarea săpăturilor. Încalzitarea se face de pînă

Val proiect
arb. H. Roșu,

Val Iacob,



Santier Bucure

Dispozitii de santier din 25-05-63

- 1 - La dispozitie date santierului prin nota de inspectie din 13-05 se fac urmatoarele lucrari:
 - a - Tabla de arama aflata pe santier va fi expediată santierului Hurezu, remuntându-se la executarea ghioburilor prevăzute în dirz. Baza copurilor sorturilor și pozile la lucrare vor fi executate din tabla galvanizată, vopsită la fel cu învelitoarea de tabla de la bazele turlelor.
- 2 - Paramentul corpului principal trebuie să păstreze înfățișarea originală adică o gârârie executată de stul de liber, fără o execuție rigidă și corectă care corespunde spiritului construcțiilor moderne. Plombele se vor executa ca atare respectându-se felul în care sînt construite gârăriile vecine.
- 3 - Se amintește santierului că nu se vor pune în execuție dispozitii de ori-ș fel care să nu fie vizuate și aprobate de proiectare.
- 4 - Elovoria copurilor se va ridica după cum urmează:
 - Cozul Vest se ridică cu încă 60 cm
 - Cozul Est se ridică până la +50cm, peste nivelul coamei.

Ambale copuri vor primi o copertină de beton armat cf. schiței.



Copertina va fi găurită în dreptul cozului, iar gaura va fi închisă cu un gratar de fier.


Peste fața superioară se va așterne un strat deșeu de margăritas.

Copertina nu se va tencui. ~~Copertina se tencuiește.~~

Va fi confecționată pe santier și montată ulterior. Cozul se va tencui cu mortar cu sigă și câlți și ciment alb.

- 5 - Poata ce apăra scara intrării se va scurta de la 1,70 m. la 1,50 m (măsurat orizontal) pentru ca să nu acopere cheia arcadei mari.
- 6 - Scara exterioară la intrare se va desfășura și reface la fel cu cea existentă, adică cu treptele de piatră masivă sprijinite pe gîtărie. Nu se vor încadra în peretele forosului și vor rămâne libere, la fola sorului spre exterior. Treptele vor avea 18 cm. înălțime. Palierele se vor executa din placă de beton armat plasată cu lespedea mare de piatră existentă sub beton. Treptele se vor face din piatră dură locală, fără margine profilată (nes) lespezi

trepte 1.30/18/18



- 7 - Nivelul finit al pardoselilor și cheșurilor la etaj va fi cel actual.
- 8 - Nivelul finit al pardoselii pivnței va fi cel existent la ușa dintre cele două încăperi. Se vor lua nivelele capetelor opuse la cele 2 pivnțe față de nivelul de mai sus. În cazul că există demontări pronunțate se va cere avizul proiectării.
- 9 - Se va așterna un strat de pietriș ca substrat general în pivnță, de 10 cm. grosime. Stratul de nisip sub el se va reduce la 5 cm.

10. Rothniala fatadelor se va executa cu rosturile mai pline, pana la fata pietrei se caramizii.

Biserica 11. Tencuiala la glafurile ferestrelor bisericii se va executa cu mortar de var gras si praf de sija in loc de nisip, cu amestec de calti si pora ciment si colorant.

Turn 12. In vederea carpelilor necesara la copertinele din tabla de arama la turn, se va folosi $\approx$ 1 sul de tabla de arama (cel mai usor). După reparatiile la turn, in cazul ca va ramane o cantitate suficienta se va folosi acest rest pentru

- jghial si aruncatoare la polata aparand siara intrarii


- imbracarea bazei copurilor.

13. Se va reaviza si refaca rostniala golarice la peretii turnului in portiunile de langa scara exteriora. Rothniala se executa de si la casa domnesca.


14. Se va pensula si ciment alb si praf de sija, rostniala de ciment negru la peretii laterali partii turn.

15. Polu calota cupolei.

Loggia




Parapetul arcadei se va mentine in situatia actuala, adica de 35 cm. grosime si retras cu 35 cm de la fata intrabara a stalpilor. Pe portiunea arcadei se va pune o copertina din dale prefabricate de 40/40.



K dale K

Pe portiunea in fata stalpilor se va pune ~~tranzit~~ ~~tranzit~~ ~~tranzit~~ minic.



Put.

Opertinele de piatră formând ghizdul
putului se vor face din piatră obiectă locală
de 35×15 cm secțiune și vor fi de
traseu circular (segmente de cerc).
Lungimea se va stabili în funcție de
mărimea posibilă de extragere a pietrei,
segmentele vor fi așezate de dimensiuni
egale și nu mai mici de 60 cm.


Se ș proiect
arb. H. Szalay

Am lucrat amănunțit,
del. Samter,

[Signature]

0070 1970

PLAN COFRAJ SI' ARMARE



A hand-drawn diagram of a rectangular structure, possibly a foundation or a wall section. The diagram shows a central rectangle with a smaller rectangle inside it. Dimensions are given: the outer rectangle has a width of 35 and a height of 1620. The inner rectangle has a width of 15. There are labels '2412' and '3416' on the left side, and '2412' and '3416' on the right side. An arrow points to the left from the '2412' label on the left side.

Nota! Grinido Kang nu

Var referența pe ficulul nepot-GRINDA VANG

La copeti, grande verga de aues angustas e
referencia de min. 50 cm se pode
grande porte al clado.

Handwritten signature

Săntionul Brelen

13 mai 1963

Notă de inspecție

1. Paala cosurilor se execută
cu tablă de aramă, întrucât există
materialul pe sautier.
2. Plombarea paramentului lui
fotobei coșului central se
face în tehnica existentă,
cu un aspect mai regulat, abia
se văd prime cărămizile ce
formează chisocurile melancu-
lor de piatră în sens vertical
și orizontal.

Delegat DMI

fiel cunoscut,

Nel Saucha,



Dispozitie de constructii din Bucuresti.

11.05.963.


Scutur, Brebu

Văgăș

Sef proiect arh. t. 12.12.1963

Nota: Lucrarea exterioră se va ataca după vizita proiectanților la fața locului.

Se proiecteaza, peste interiorul delo subteran si exterior
o placa de beton armat cu o centura exteriora
conform schitei de mai jos.



Proiect în exemplar
11/05/63
[Signature]

atunci la

respecta impozitul Centura de beton
a structurii armat 12x15 cm
în sensul armat cu 1/2 φ 10 etc
φ 6/15 cm - se

forme pe portunul de maximum
15 m lungime.

Legătură 10x12 cm
armate cu 1/2 φ 10 →

Ploca de
concreta armat cu 2 φ 6
în rosturile orizontale.



Ordinea de executie va fi următoarea:


- 1) Săparea structurii interioare pentru reținerarea plăcii
în a ~~de~~ 'ștațușă' pentru legătura cu cent.
exterioră
- 2) Turnarea plăcii
- 3) Săparea pe portunul de celot al structurii externe
și turnarea centurii

Nota: pe tot timpul lucrului se va lua măsuri speciale
de siguranță a personalului și a marelui public în zona de lucru.


Dispozitie de santier din 29-04-63

- 1- Fereastra Nord din camera N-Vest (post spalator)
se va inchide spre exterior cu gid de 30 cm.
grosime si va ramane sub forma de nisa
Se vor asaza trei polite din lemn de stejar
la 35 cm. interval (incepand de jos in sus).
- 2 Fereastra Vest din aceeași camera se va
face de dimensiuni identice cu celelalte.
- 3 Zidăria bolustradei la arcașele mari,
se desface numai pe înălțimea zidăriei cu
cărămidă mari. (circa 30-40 cm.) adică
la înălțimea soclului existent la stâlpi.
Oglingile bolustradei dintre stâlpi se vor
reabuzi la fata exterioară a zidului prin
placaj de zidare mixtă conform construcției
din spatele placajului (fata actuală cioplită pentru
crearea oglingilor)

În interior se va cerceta zidăria oglingilor
stâlpilor și fata interioară a zidăriei bolustradei
pe porțiunea inferioară. În cazuri se constată
că și aici zidăria a fost cioplită pentru crearea
oglingilor, se va reface bolustrada pe toată
grosimea zidului



- 4 - Pentru refaceerea ferestrelor, se vor regăsi spațiile exterioare conf. schiței anexate



Ferestrele exterioare vor avea prin urmare golul exterior de 1,00/1,70

Vest 1 buc.



Est 2 buc.

Sud 4 buc

Nord 3 buc

Total 10 buc.

- 5 - Ferestrele interioare pot fi lasate cu golul exterior de 1,10 deoarece peretii se tencuiesc. Se vor ciopli în sămăneșurile ~~interioare~~, cf. indicațiilor date




- 6 - Căminul gol existent în zițarie se va betonca
sef proiect arh. St. 1225/2

Prof. de arh. St. 1225/2


Santier Brebu

Dispozitii de santier nr. 3
din 19-04-63

- 1- Spalarii la ferestrele interioare, între loggie
si canierul Nord se executa cu unche de 3 cm
si cu gfulurile dinspre interior tapita la fel
cu gfularia veche.
fata spre loggie



- 2- Spalarii la ferestrele exterioare se
executa cu gfularia mixta (piatra si
caramida in caseta, pe prelungirea
gfulariei vecine



- 3- Se va desface in intregime pardoseala
din placa de marmura existenta la loggie,
inclusiv umplutura de moloz, si se va
degaja vechea pardoseala de caramida
afalta de de sub, pentru a se constata
starea in care se gaseste.

Se provid


ech. h. p. al

19/04/63


Sanctuar Brebu.

Dispoziție de sanctuar nr. 2
din 15-III-1963

1. Față de situația reală a cornizei, verificată la fața locului, nivelul cornizei, față de nivelul plăcii și centurii, arătate în planșă "detaliu streșină" se modifică astfel.
 - a - corniza, se va menține la nivelul la care se găsește corniza veche, cf. schitei.
 - b - peste nivelul superior existent, adică la +12 cm, față de nivelul inferior al plăcii, se completează zidăria cornizei cu încă un rând cărămidă pentru a se ajunge la nivelul superior al centurii de beton armat.
În acest nivel, în punctul C va trece fața inferioară a capriorului, cf. schitei.
 - c - Pontele stabilite pentru streșină și acoperiș rămân cele din proiect.
 - d - În concluzie toată construcția acoperișului se înalță fără altă modif. care cu circa 10 cm pentru a permite o completare a cornizei sub capriori.
 - e - Babă interioară pentru capriorii mari poate fi și ea înălțată la nivel cu babă exterioară prin completarea cu zidărie de cărămidă găzduită peste centură.



2. cornișă se va întoarce pe colțuri și va fi continuată pe fețele laterale Est și Vest pe o lungime de 30 cm. după care va fi oprită, tăiată drept pe plan vertical.
3. Pe fațadele Est-Vest-Nord se modifică detaliul A din planșa "detaliu streșină" predat șantierului urmându-se la pervazul profilat. Zidăria se va înălța în fața centurii drept în sus, fără profile, până la tangentă cu streșina. Bala se va deplasa puțin în spate după cum va fi necesar, completându-se cu zidărie de cărămidă așezată peste centură, până la nivelul necesar.



4. La toate ferestrele spre Nord se va desface zidăria deasupra golurilor și se va așeza peste gol un boiandruș - placă de beton armat, pe toată grosimea zidului, de maximum 10 cm. grosime, așezat retras de la fața exterioară a zidului. Boiandrușul va fi lucrat în fața cu ciment alb și prof de sigă pentru a rămâne agărant.
5. Spălate la ferestre și usi, care au fost cioplite pentru modificarea, vor fi refăcute cu zidărie de cărămidă bine toată.

6. Arcile la foisor, cioplite la nestere pentru transformare, se vor refăca în vechile forme semi-circulare. Arcele mari la arcade vor fi plombate prin înlocuirea cărămizilor măsluite, pe solancine de $\frac{1}{2}$ cărămidă și cu tesera în sătâncina.
7. Templăria la uși și ferestre va avea forma dreaptă, racordată cu formele arcuite prin timpuri de gidaie de umplutură șezate pe toc.
8. Plăcile prefabricate la pardoseli vor fi șezate
- la parter în foisor și loggie pe substrat beton
- la pivniță pe subștat nisip.
În urma descoperirii vechii pardoseli de cărămidă, sau se va da curs la corectarea plăcilor de la parter până la noul dispozițiv.
9. Zidul exterior în colțul N-Vest se va cărămi în porțiunile rețicute cu gidaie de sigă precizată la fata locului până la nivelul gidaiei vechi și se va refăca până la nivelul zidului Vest aflat între clădirea biroului și anexa casei.
10. Arcada din peretele Vest al camerei S-Vest se va include spre exterior cu gidaie lucrată ca și cea veche pe 35 cm. grosime și va rămâne sub formă de sigă în interior.
11. Peretii interiori la loggie și sala prelungită spre Nord vor fi tenanți. Peretele exterior cu arcade va rămâne drept. În ce privește foisorul tencușit și vor stabili după completă deschidere a golurilor și astupate.

Seș proiect arh. St. Szalay
Inet cunoștință

Prof. Lamb

Prof. Lamb

Sanctuar Bzrabu

Dispoziția de șantier Nr. 1
dat în București la 2-II-63

- 1 - Sita de stejar se va confecționa în dimensiuni de 8-10 cm lățime și 40 cm. lungime și vor fi profilate în solzi ob. peste la partea inferioară la fel ca cele de la turlele bisericicii. Modul de așezare se va prezenta de proiectant la fata locului.
- 2 - Se vor ataca toate lucrurile de zidărie interioară - flombe, teseri, refaceri de glesuri, închideri de goluri - prevăzute în proiect, luându-se măsurile de încălzire a încăperilor.
- 3 - Porosb elile nu se vor ataca decât în prezentul proiectantului. Se vor pune înăuntru pereți stâlpi de dimensiuni pînă la 30 x 30 x 5 cm.
3.5 cm. strat rezistent
1.5 cm. strat de argilă.
Se vor supune cîteva probe spre aprobare înainte de confecționarea definitivă.

Șef proiect

arch. B. Masag

Șef șantier,



1962

1. Brebu - casele domnești

Raport asupra lucrărilor în curs începute în XI-962

Lucrările făcute la vechea casă din colțul N-Vest al incintei cu ocazia începării lucrărilor de restaurare, în vederea obținerii unor date mai precise asupra vechii înfățișări a monumentului, au dat următoarele rezultate:

1. Construcția veche din vremea lui Matei Basarab, cuprinde împreună cu pivnitele, o porțiune de zidărie în elevație ridicată cu +50 cm. peste nivelul pardoselii parterului, adică la +1,35 m. peste nivelul actual al terenului. Toată această construcție este executată cu bolovani de râu încadrați de rânduri de cărămizi dispuse în mod neregulat pe orizontal și pe verticală,

De la acest nivel în sus, zidurile ~~principale~~ murei corpului principal și corpului intrării precum și cele două frontoane laterale sunt executate din blocuri de piatră de sigă locală cioplită regulat, și încadrate cu rânduri de cărămizi, adică o zidărie asemănătoare cu aceea a zidului de incintă.

De la acest nivel în sus, la zidurile de partiție din zidărie de cărămizi, de la un nivel sus și până la nivelul actual al terenului, zidurile sunt executate din cărămizi moderne.

Ultima etapă înfățișat este aceea a cornizei, executată din 3 rânduri de cărămidă modernă.

2- Nu s'a găsit nici un fel de urmă de tencuială veche. Prin decopacarea tencuiei existente s'au putut face următoarele constatări:

- a. Nici una din ferestrele deschise pe fațada Nord nu a existat inițial, fiind create ulterior prin spargerea zidăriei.
- b. Toate ușile și ferestrele, cu excepția celor de mai sus, își păstrează formele originare fiind executate odată cu zidăria respectivă.
- c. Arcadele mari ale sălii principale erau inițial coborâte până la nivelul paroboschi, lucru confirmat de altfel de cunoscutul tablou al pictorului Luchian unde ele apar fără balustrada actuală.

Concluzia firească arată deci că această sală a fost un timp - dacă nu de la început - folosită ca loggie deschisă, camerele dinspre nord primind lumina și aerul prin golurile peretelui median.

- 3- Modificări mai importante se pot constata la corpul intrării așezat deasupra scărilor coborând la pivniță. Pe lângă cele două ferestre existente în fațada Sud, au mai apărut încă alte patru dispuse câte două pe fețele laterale, precum și o ușă aflată viz-a-viz de intrarea actuală. Toate aceste goluri erau semi-circulare în partea superioară, arcele fiind ulterior parțial cioplite pentru așezarea locurilor noi, înainte de astuparea lor definitivă.

Arcada scărilor la pivniță a suferit și ea o modificare, micșorându-se golul inițial cu o nouă

arcada de dimensiuni mai mici (vezi schita) -

Tot acest corp al intrării, legat de zidăria superioară a corpului principal printr-o cornișă comună, și construit la fel, adică cu blocuri de sigă și cărămidă, pare a fi alipit ulterior vechilor pivnițe, judecând după urmele pornirii unei bolti oblice (rampante) aflată deasupra intrării în pivniță, și după faptul că porțile casei scării par a fi fost îngropate cu o cârpească din blocuri de sigă, este posibil ca vechile forme să fi fost altele decât cele actuale.

Pentru soluționarea problemei urmează a se face sondaje suplimentare.

Propuneri

Pentru restaurarea monumentului, pe baza descoperirilor arătate mai sus se fac următoarele propuneri:

1. Retransformarea solii mari în loggia cu arcade deschise, desființându-se templăria și parapetele actuale și înlocuindu-se pardoseala din plăci de mozaic cu plină din lespăzi de beton și piatră artificiale prefabricate.
2. Menținerea zidurilor despărțitoare și încăperilor actuale.
3. Menținerea ușilor și ferestrelor în formele actuale, cu excepția ferestrelor de pe fațada Nord care vor fi astupate.
4. Menținerea frontonelor laterale. Aceste timpâne care atrag o formă de acoperiș caracterizând mai degrabă construcțiile din Ardeal decât cele din

Mentenanța, este justificată prin faptul că ele sunt contemporane cu zidurile perimetrale ale clădirii, după cum se vede din cercetarea zidăriei.

5. Redeschiderea tuturor golurilor la corpul intrării, urmând ca scara de acces să fie menținută sau restructurată în funcție de cercetările ulterioare.
6. Menținerea fatadelor netencuite, cu construcția de piatră și cărămida aparentă. Deși nu există dovezi că ele să fi avut inițial această înfățișare, propunerea se face în scopul armonizării clădirii cu zidurile bisericii, incintei și turnului lăsat cu materialul aparent, deși primele două au fost probabil inițial tencuite.
7. Odată cu ^{cele} ~~propunerile~~ de mai sus se mai propune și folosirea clădirii restaurate ca muzeu local al parohiei, de la 4 camere și 2 săli deschise spre loggia centrală vor fi destinate expunerii, iar cele 2 camere de pe aripa Vest vor fi amenajate pentru sală de lectură și birou-archivă.

Sef proiect


arch. Dr. Malț

Jantier Brebu

Dispozitii de santier nr 6

din '20-XII-962

- 1 - Timpanul lateral Est, ramas in picioare, se poartea dorama.
- 2 - Tencuiala la peretii caselor a fost executata in trei straturi insumand o grosime totala de 5 cm. - controlata la glet incusta si fatada si de 3 cm. la peretii interiori.
Jochul are 8 cm. grosime
- 3 - In locul usilor actuale la peretii transversali Nord, se vor lasa goluri deschise fara tenc, de dimensiunea 1.35 m. largime, dupa modelul golului existent A.
Cele 2 usi B se transforma in goluri de ferestre la fel cu cele existente, cu parapetul refacut la vechi inaltime inca vizibila



- 4 - Se va mentine temperatura $+18^{\circ}$ mai depeste qf. dispozitiilor anterioare pana la dispozitii contrare care se vor cere telefonic.
- 5 - Se predau santierului in 2 exemplare planşa de gargarita acoperis si 1 exemplar de viz instalatii electrice
- 6 - Se revanduta la bruchii duble la coame. Se vor executa simple
art. 15.202

Jantier
[Signature]

Santier
Bucuresti

15 dec 1962

dispozitie de santier nr 5.

Se vor incalzi, in continuare toate incaperile de la parter asigurandu-se zi si noapte o temperatura de cca 18°C.
Incalzirea camerelor se va face pina la 1 Ian 1963.


Pe plougen se va mai aseza inca un strat de rogozini.


Forma plougenilor cu grinz si centuri intr-oare fermeaza o retea de carute in care se acumuleaza apele de ploaie si sursoarea.

De aici este necesara executarea imediate a unei garpanti provizorii sau prin urgentarea aprovizionarii materialelor, executarea fara intrerupere a garpantii definitive.

Delegat. santier

Delegat. Proiectare DPM






v
H. H. C.

Brebu 22-XI.62

1. Ce se face cu golurile interioare și ferestrele Nord, peste care să facă grinzi.
2. Ce copuri rămân. - ?
3. Lenturile sub fronton.
Montorul Vest să stăramat !
4. Peretele casei scării este micșinat de 1/2 m.
5. Boșindrea necesară la uzele interioare.
6. De scos tocurile la ferestre și uși camera S-Est.
7. Zidărie de cărămidă și piatră de râu casată până la +50 cm.
De aici în sus zidăriea cu cărămidă și blocuri de piatră fină de sigă tot casată între cărămidă pe cant,



8. Sondaj la perete casa scării baci
cât Vest pt. obținerea zidăriei
vechi de cărămidă și răstărnici
așutui
prin scoaterea blocurilor de sigă
inclusiv prășirea
coleră cote S-Vest

Sentier
"Brebu"

Buc. 28. XII 962

Dioptrici de sentier.
din bron.

Se pleacă cumot pe timp friguros
se va felni betru B170, n'otel d'oo



Scutur
Brebă

Dispoziție de ponton nr. 3.

06.XII.962

- (A) În vederea furnării betonului pe timp friguros și în luna următoare maramă:
- 1) Traciale de confecționare a ^(pe care sînt făcute) traciale și în vîrfurile acestora, acente și în părțile ocupate în starea de amplasare necesare prototip de uși.
 - 2) La prepararea și la curățarea cu apă încălzită.
 - 3) Betonul se va prepara cu adăos de clorură de calciu.
 - 4) Încăperea, peste care se va turna betonul de beton armat și se încălzită la o temperatură de cel puțin $+5^{\circ}\text{C}$, în cazul în care temperatura de minimum 70 ore de la turnare.
 - 5) Deoarece, betonul se va proteja cu roșopii, peste care se va pune un strat de vînturi anvelope, una lângă alta.
 - 6) Împreună cu copetel, gîmpul și se protejează în mod special cu oțel de la vînturi de roșopii.
 - 7) Nu se va începe turnarea direct în copetel în care momentele de mări și se va încălzi pentru asigurarea temperaturii de $+2^{\circ}\text{C}$ la foto următoare a betonului.
- (B) Pentru înălțarea conductelor de instalații electrice și în preajma de la turnare sînt necesare pentru care sînt necesare gîmpul la înălțarea de la la ^{înălțare} (la pînă înălțare) Conf. instalațiilor de la foto localizării.

Delegați D.M.I.

F. Tău


P. Tău

Santier Brebu


Dispozitii de santier N=1

din 22. XI - 1962

1. Se vor desface tencuielile în continuare la pereti interioari si la f. de, precum si pe ambele fete ale zidului de incintă.
Se vor păstra însă mostre din cornişa profilată a casei. - corp principal si pridvor intrare -
2. Se vor scoate tocurile la uşile camerelor din capatul Est si camera Nord, pentru a se putea cerceta zidăria. Se vor scoate deasemenea tocurile la ferestrele Nord si Est din camera N-Est.
Tocurile si căptuşelile vor fi depozitate în vederea reîntrubuntării.
3. Se vor prevedea golurile de străpungere la turnarea plâşii, pentru trecerea coşurilor. Se păstrează coşurile cf. schiţei.



4. Se va executa un sondaj prin desfacerea zidăriei din blocuri de sigla la peretele Vest al casei scării lângă tocul uşii beciului, luându-se măsuri de protecție.
5. Se va evacua tot molozul depozitat în mormane în fața clădirii.
6. Traseul cablului electric subteran se va executa cf. schiței.




ord. It. 12345

Dispozitie de santier N° 2
(din Bucuresti.)


- 1) La grupul G₁, G₂, G₃ etc, de la planul de beton armat pe care stau (locurile luminoase) se vor executa carineta sau buranburzi de bet. armat acolo unde aceasta reprezinta pe zi galun.

Cum este in executie acolo unde exista existente de pe zi gal nu se vor face carineta. Acolo unde exista pe zi gal lipsite sau este de izolat se vor executa buranburzi din bet. dupa forma anului galului.

DETALIU CUSINET




DETALIU BUIANDRUG



- 2) Pe zi galul ingustat (Mura) adiacent grani de intrare la pod se vor executa o grinda catelara cu armare si rebaruri la 100 cm.





Brebu

5-VII-62

1 = Camera peste scara baci
tocuri de ferestre dubla brana.
perete spre S. pariantu
demonstrat solia teracota
destinat tencuiei

2 - Hall Peridrosala mozaic
Toc ferestre arcade brana
Tencu si coptusali goluri inter. idem.
2 solie Teracota brana.
2 arce interioare.

Camera 3-4 Tamplaria idem.
6-8 Sufletele idem. (urcate)
10 Solie teracota idem.
(destinat si refacut)

Sali 5-7 Solie 7 are mozaic
fost si pariantu

Camera 12 Solie de gresie
Carpin brn.


Corp B. pariantu

" C. Closeta anexa
zid.

Zid capat Vest etaj parie a fi
vechi, lucrat la fel cu zidul de
incinta - de la +50 m este moza
frontonul idem (?)

Arcadele hallului par mai noi

Zidurile 1 sunt si ele lucrate cu piatra
si caramida - Avea arcade 3 parti.





Relevé


Casa oborneasca

Brebu

5-VII-62

Bueler
5-VII-62





Brabun 5-VIII-62
Potadea Sud


177
623
635
390
1825

comina cu
profile clasice

87
187
50
25
349 1350
1.25 1.85
40 5.35
20
1.85

177 623 635 390

790
445




fata Est

Uși și 2 ferestre tăiate în zidul de incintă

58
93
116
166
120 110
125 160
9 115
50 110
102 63
83 991
116
86
59
9.56

zid
incintă

13 grunzi transv.
17/17
6 popi 13/15/1.90




Casa
Domnească

Bnalu
5-VI-62

Anexa N-Vest

Parter zid, piatră și cărămidă
Etaj parantă (minus zid incintă
Vest)



These conditions are met by
the present design.

Acron infusum


B nelm

5-VII-62

Priele

sole plan
bicanal curve
2x4x4 +
5x4x6

ferestre duble.



$$\begin{array}{r} 348 \\ 135 \\ 280 \\ 103 \\ 227 \\ 104 \\ 230 \\ 120 \\ 230 \\ 32 \\ 1709 \\ 1683 \\ -26 \\ \hline 983 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \times 4 \times 3 \\ 2 \times 35 \times 5 \\ 1683 \\ 983 \\ 155 \\ 197 \\ 155 \\ 146 \\ 97 \\ 120 \\ 97 \\ 123 \\ 95 \\ 159 \\ 275 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 256 \\ 134 \\ 100 \\ 487 \\ \hline 5.11.62 \end{array}$$

Brebu
5-62

Usc
dispozitie
pauze

Sobă caldă 11x23

2x3,5x6

2,5x4x3

hp=103

hp=98

4
H=3,38

hp=97

196
122
217
535

4.90
14
24
52.8



193
124
190
507

hp=1,03

180
134
184
498


Usc
capacitate
2 canoane
balneare

Tavane lemne
tencu, pipai, tencu



182
208
pauze



3
H=3.40



Brief
5-VII-62

530

grüner
hp=1.24
L=43



Брелу
5-VI-62

14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

125 77 127 88

245

$$= d y$$

now
p. 2

$$h_p = 1.75$$
dy
30

(11)

(ZY)

Lincoln
Scholarship
Superior

$$w = 2.0$$

$$w = 4.0$$

$2\frac{1}{2} = a$
 $2\frac{1}{2} = d$
 $2\frac{1}{2} = a$

50 + 90 = 140

$$240 + 98 + 100 =$$

130 - 100
308

33 30

130	97
-----	----

449

85.

33' $\frac{mpe}{k_p} = 40$
1 = 172



$$m q \bar{e} k p =$$
$$H = 254$$

55
8+55
04-
09Y

1390 + 144



Borelu 1963


Intreare pivnita 2



Borelu 1963


Intreare pivnita 2







3 grup
brenducci stegar lipsa

namă stegar. existent
27/12




Brebu 1963
Casa Domneasca
Intrare pivnita
(jos)


60 nivel finit
parobreal



Breda Leschi Matei Băseanu

Corpul intrării - starea actuală 22-XI-62






Brebu

22.XI-62

balcon



cămin și districte
pt. cablu telefon
cine merge la
linie de la
casă

current 220


380 cu nul

- Coșul cu prino
- și instalația de protecție
- și alimentare pt. casă

La desființarea telefonului



Troncon beton 10cm



prag beton
fundatie
paviment

sondaj la fundatie

Indivoul a avut ocazi forestie
pe care se cere, cumpat la cultiva
pt. introducerea boalei dreptin gind
+ ocazi azi egate la patada casai

Bucure

Casa Domneasca

25.05.63

Dozaj placi prefabricate pandoscala

Strat usura

2 parti sigila

1 parte ciment alba

3 cancioara

1.5 cancioa


$\left. \begin{array}{l} = 1.450 \text{ kg.} \\ = 4.750 \text{ kg.} \end{array} \right\}$

Strat negiat. Ps 170 = 300 kg

ciment/m 3

Plintea la tencuiala
de revizuit slozajul


cornisă



Brebu
Casa Domneasca

28-XII-963

Intrarea la pivnita




195
69
365
68
42
739
14
54
807


breopsis belone
fortis carinulata

1000 ans de justice
compétent Est, le gal, au galien



Pragische

Lungimea treptelor de scara
 Vezi sunt de 230 cm fiecare
 Nr treptelor de 3,20 lung





Platforma din spate (fotada Nord.



Zidurile de Etrics-
 corosiv periclitat
 cind s-a construit in loc
 fundatiile si stalu-barbar
 de no conducte
 Zidurile contin
 in si s-a putut in
 in si s-a putut in
 in si s-a putut in

← Zidurile
 contin

080

980

250

Zidurile de apart

7070

Cota 0

Podestul de beton

Depozit

W.C.

Grupul Sanitar

Palatul


10-XII-962

ferestre duble cu overlicht

Brațe

etaj peste cloșet

amplasat ca birou pentru




pereti cărămidă
învelitoare carton pe
astereala
sarpanta simpla


50 ferestre duble
80

7,10 înălțime

Pentru





57	4,00
85	20
43	2,20
85	38
46	6,98
312	
64	
376	




$11 \text{ step } 13 / = 3,68$
 $17 \times 10,6 = 3,50$

End




Bucure

planul de intrare la biserică




Brebre
Cosa obunneasca

20-XU-962



Cărămizile de cornișă
cărămida de mână 26x12x6 cm



Corniza capăt Vest.

Fetada Nord-2: fetade laterale
ca timpian, nu are cornizi

Scara de intrare

136


r 64 r

11 trepte din care
prima si ultima, de
beton


Palierul are
un strat de beton
turnat peste o laspele
maro de piatra
crasa moale in prosa
(stara)

Treptele sunt de piatra moale
foarte roase / scolorite / la mijloc
si au fost umbrat cu ciment


Treptele au avut mas profilat
care s-a lucrat



$b = 2.25$
 $\frac{2.16}{0.9}$
pardoseala intru
treptelor






postament de gletoria
veche



Prima de pardoseala de
caramida 29-14-4,5


nivel plan



ziol casetat. fundatiile legal
de cladire. ? cloaca m

25/11/16

palier intrare biserică




fundatie la nivelul actului

cota 0

nivel vedea cota - 50 - 40

10/5/16

Bucure




cota 0
nivel vedea cota - 50 - 40

gros 4.5



fundatie


la nivelul actului



Levante - porta superioris

5 p. m. l. a.










- 1) Dăcă se îngustează ferestrele
de la Nord cu răstii cum face
Baiondruci
- 2) Dăcă la Faizău mai vine frizer
de pântă

fid coteșimida

căptușeală din
mată de sigă
care se desface









Notă: 1) Lăptăria de strângeră la foisor se vor așeză

a - pe o bucată suplimentară G³

b - pe platoul pe capșorii mari


2) Pantele capșorilor rămân identice
cu cele ale corpului principal.






d m i
 10/10/10
 10/10/10
 10/10/10
 10/10/10

[illegible]




PROJEKT
 1. etage
 2. etage
 3. etage
 4. etage
 5. etage
 6. etage
 7. etage
 8. etage
 9. etage
 10. etage
 11. etage
 12. etage
 13. etage
 14. etage
 15. etage
 16. etage
 17. etage
 18. etage
 19. etage
 20. etage
 21. etage
 22. etage
 23. etage
 24. etage
 25. etage
 26. etage
 27. etage
 28. etage
 29. etage
 30. etage
 31. etage
 32. etage
 33. etage
 34. etage
 35. etage
 36. etage
 37. etage
 38. etage
 39. etage
 40. etage
 41. etage
 42. etage
 43. etage
 44. etage
 45. etage
 46. etage
 47. etage
 48. etage
 49. etage
 50. etage
 51. etage
 52. etage
 53. etage
 54. etage
 55. etage
 56. etage
 57. etage
 58. etage
 59. etage
 60. etage
 61. etage
 62. etage
 63. etage
 64. etage
 65. etage
 66. etage
 67. etage
 68. etage
 69. etage
 70. etage
 71. etage
 72. etage
 73. etage
 74. etage
 75. etage
 76. etage
 77. etage
 78. etage
 79. etage
 80. etage
 81. etage
 82. etage
 83. etage
 84. etage
 85. etage
 86. etage
 87. etage
 88. etage
 89. etage
 90. etage
 91. etage
 92. etage
 93. etage
 94. etage
 95. etage
 96. etage
 97. etage
 98. etage
 99. etage
 100. etage

SAT
SAT
SAT



delaltu A



NOTA.

1. pilaona, fringura de pană și coana rămân pe axa orizontală
2. pană și lățimea aluziei din pilaona la linia fringurii rămân constante.
3. din cauza diferenței de lățime a ole. ole. pană de la linia fringurii la coana este variabilă.
4. capșori de aluzie care cad în dreptul grinzilor vor fi decalati conform indicațiilor alea de proiectant la fața locului
5. axele fringurii de pană și coana indicată în planșă de bază și în 4. se modifică la 1. și 4. și 5.
6. pe fațadele est, vest și nord nu se execută cornișă. Zidăria se va ridica pe fațada estului pînă în aluzia con form delaltului A.
7. pană aluziei va fi de 26°
8. pană acoperișului va fi de 38°

se face rectificat + stăruie forat


cu Pădurea
București
SI Bule
In Bule

2. 2. 1.
nucl. care din
bucurești. Bule
P. C.


delaltu aluziei



ARHITECTURA INTERIOARA A
COROABEI DE ZONA




ARHITECTURA INTERIOARA
COROABEI DE ZONA DE ZONA
ALTEA IN SATELE ALTEA





sema final cu gratar pe

ARHITECTURA ARCADE
ARCADE INTERIOARA



ARHITECTURA DE COROABEI DE ZONA
ARHITECTURA DE COROABEI DE ZONA
ARHITECTURA DE COROABEI DE ZONA



Jensine tip 1		
falada	vest	abuc
"	cod	4 "
"	sal	2 "
"	uord	3 "
logie		
	total	<u>4 "</u>
		44 "

nota
se vor verifica gânde
la sala locuință.

[illegible]

