

ANII NR 40/1980

(7)

1765

1765

197  
197

ARHIEPISCOPIA BUCURESTELOR  
PAROHIA SF. GHENADE NOU  
Bucuresti, str.Cavafii Vechi nr. 6.  
Sectorul 4



DOCUMENTATIE TEHNICA

pentru lucrările de restaurare a  
bisericii (etapa I).

- 1978 -

P.E.

Refacere pridvor nr. pronostic

SPATUL POPULAR AL ORASULUI BUCURESTII  
CONSTITUJUL EXECUTIV

(la).

A U T O R I Z A T I E  
PENTRU MERCUTARE DE LUCRARI  
Nr.76 B din 23.IX.1969

Ca urmare cererii adresată de PAROHIA BISERICII SF.GHEORGHE NOU  
BUC.

cu sediul, în localitatea Bucureşti, strada Patriarhiei nr.21  
sectorul 5 înreg.sob.nr.26911-442 B/1969

In baza avizului S.A.S. autoriză execuțarea lucrărilor de  
restaurare în localitatea București strada I-dal 1846 nr.39 sec-  
toral sector 4 compuse din :

a) Lucrări de bază :

Lucrări de restaurare a Bisericii sf.Gheorghe Nou-monument  
istoric- conform proiectului varianta II STB care se va spăla cu  
respectarea avizelor și dispozițiilor legale, inclusiv avizelor De-  
partementului Cultelor, CECAS- DNI, normele PCI și cele de rezis-  
tență, beneficiarul, proiectant și executant fiind responsabili  
de nerespectarea acestora. Lucrările vor fi executate cu mare in-  
grijire și sub permanenta îndrumare a Comisiei Monumentelor istorice  
din CECAS, căreia î se va cere avizul pe parcurs pt. soluționarea  
 tuturor problemelor, astfel ca monumentul să capete oit mai fidel  
 forma svart inițial.

b) Lucrări provizorii de gantier: Cota legală. Obiective em-  
plasează în incinta cu respectarea normelor PCI- ISS și execuțarea  
cu îngrijire, dat fiind poziția foarte centrală a monumentului. Se  
vor plăti și menajă cu grijă arborii din grădina bisericii.

în conformitate cu documentația tehnică, vizată de noi spre neschim-  
bare cuprinzând piesele scrisă și desenate, precum și avizele și  
problemle legale specifice în bordereau respectiv, care fac parte  
integrantă din autorizație de față.

Proiect întocmit de Colectiv Arhiepiscopiei Buc. Responsabil  
ing. Dumitru Popescu

Supraveghere și execuție regie sub îndrumare CECAS-DNI.

Valeoarea totală a lucrărilor pentru care se acordă autorizația  
de față este :

după data de Lei 4.871.000.-  
evaluată pe baza de indică

Prezenta autorizație este valabilă timp de un an de la data  
eliberării ei.

Nerespectarea prevederilor autorizației de față inclusiv a  
documentației care a stat la baza eliberării ei se va urmări con-  
form prevederilor art.16-18 din Decret nr.144/1958.

S-a eliberat autorizația de față împreună cu documentație  
tehnică, raportul de lucru și exemplar.

PREDSTINTE,  
ADMISIE - F.R.D. AL LICENCIUNUI  
S.R.T.  
ss. Teodor Stănescu

SECRETAR,  
SERVICIU AUTORIZAȚIE  
CONSTRUCȚIE  
ss. V.Pentescă

Pentru conformitate,  
Pentescă

CONSILIUL CULTURII SI EDUCATIEI SOCIALISTE  
CONSILIUL TEHNICO-STIINȚIFIC  
PENTRU DIRECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL.

SE APROBA AVIZUL  
Ls.). Președinte C.T.S.  
ss.Vasile Drăguț

A V I Z

Nr.5 din 10 ian.1975

privind restaurarea bisericii Sf.Gheorghe Nou  
din București.

Faza . . . . . STE (proiect N.D.89/1974)  
Proiectant . . . . . DMIA  
Beneficiar . . . . . Parohia Sf.Gheorghe-Nou  
Valoarea lucărărilor . . . . . 6.121.000 lei.

Prezentul studiu tehnico-economic întocmit de DMIA înlocuiește studiul inițial întocmit în 1969 de către parohie, în valoare de 5.200.000 lei, pe baza unor cercetări arheologice conduse de Muzeul de Istorie al orașului București.

Că urmărește ultimelor cercetări esupra monumentului, nu s-a găsit, după cum se presupunea nici o urmă a pridvorului original, înlocuit în sec.XIX de către ing.Villacres cu cel actual.

Propunerile de restaurare din prezenta documentație sunt făcute prin analogie cu bisericile de la M-rește Horezu și M-rește Văcărești, între care se situează construirea bisericii Sf.Gheorghe. Pentru turle se propune refacerea unei singure turle pe pronaos. De asemenea, din arhitectura existentă se propune păstrarea formei actuale largită a graniței, și menținerea pe înălțimea parterului a zidului îngropat și făsărei est.

Pentru a nu întârziu execuția lucrărilor se prevede pentru turle din pronaos, construirea acestaia pe grânsi de beton armat sprijinită pe ziduri, urmând să se execute ulterior coloanele de piatră și boltile.

In urma analizării documentației și a discuțiilor purtate în cadrul sedintei de avizare consensuale în procesul verbal nr.18 din 27 decembrie 1974, se dă :

AVIZ FAVORABIL  
cu următoarele recomandări:

- să se completeze, în fațadele laterale, arcaturile și cornișa - pe portiunea nouă, între pronaos și naos;

- în ceea ce privește amenajarea zonei exterioare din fața bisericii se va renunța la propunerea de a se prevede o alee curbată;

*Brăduță*  
*Răduță*  
- cadrul înconjurător să fie amenajat înălțându-se seama de vegetația fostului han.

- să se marcheze pe monument etapele istorice ale construcției;

- realizarea lucrărilor să se încadreze în prevederile legale referitoare la realizarea lucrărilor din zona "Curtea Veche" întrucât și acest obiect face parte din ansamblul istoric delimitat de str.Halelor, Selari, Smrdan, Blănarî, Bd.1848 și Spl.Unirii.

Se acordă proiectului certificatul exceptional.  
ss.) SEF SECRETARIAT CTS  
ss.) Br. M. Melnichescu

REFERENT CTS  
ss.) Br. G. Niculescu

CONCILIUL CULTURII SI EDUCAȚIEI SOCIALISTE  
COMISIA CENTRALĂ DE STAT A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL

CONCILIUL ȘTIINȚIFIC - TEHNICO - ECONOMIC  
pentru monumente istorice și de artă

SE APROBA REVIZUL  
PRESIDENTE GTS  
(Le) ss) Vasile Drăguț

A V I Z

Nr.72 din 26 februarie 1975

privind lucrările de restaurare a bisericii  
Sf.Gheorghe din București - etapa I-a

Proiect N.D. 89/1975 Faza PE parțial

Proiectant . . . . . D.N.I.A

Beneficiar . . . . . Parohie Sf.Gheorghe Nou

Valoarea lucrarilor . . . . 1.876.000 lei.

Prezenta documentație este întocmită pe baza avizului GTS  
nr.5 din 10.I.1975 la faza S.T.E. în valoare de 6.121.000 lei.

Se prevăd lucrări de construcție și restaurare la pridvor  
și pronaos după cum urmează :

- Desfacerea construcțiilor executate în vescul trecut care  
au modificat vechia arhitectură brâncovenescă a pridvorului și a  
pronaosului.

- Coborîrea nivelului pardoselii pe întregă suprafață a prid-  
vorului cu cca.90 cm. pînă la vechiul nivel de călcare, conform  
cererilor efectuate 1974.

I - Reconstituirea pridvorului inițial pe centurul fundațiilor  
existente.,

- Revenirea la structura interioară a pronaosului prin desfa-  
cerea pilelor, boltelor și acelor actuale datând din vescul se-  
colului al XIII-lea, la vechia arhitectură cu plan central cu boltile în cruce  
greco-înscrișă, sprijinite pe coloane mari de piatră sculptată.

- Restaurarea părților superioare ale pronaosului prin refacere  
a cornișei și turlei cu baze și, prin analogie cu mănăstirea Horezu.

- Refacerea decorării cu ciubuce ce conturează penourile făje-  
delor.

- Restaurarea ferestrelor, prin regezarea encadramentelor în  
vechile lor poziții.

- Refacerea scoporigului la pridvor, pronaos și la tură cu  
învelitoare din tablă de aramă.

///.

In urma analizării documentației presentate se dă :

AVIZ FAVORABIL

proiectului de execuție etapa I-a.

- Se vor prezenta la avizare în CSTE elementele noi sculptate (capitale, fusuri cu caneluri oblice, pancuri treforoste, socluri piedestale, copertină, basă, encadremente etc.)

- Se va obține scordul conducerii D.P.C.N. asupra naturii pietrei ce urmează să fi folosită la elementele sculptate.

- Zidăriile noi ce urmează să fi acoperite cu teniuiale obignuită se vor executa cu cărămidă format staș și nu acea de epocă.

- Cărămidă de epocă se va folosi numai în situație cind este necesară plecarea în continuare a feței zidăriei existente, completarea a coloneteelor, a briurilor, a zintilor etc.

In consecință se vor reface analizele AS și prețurile unitare din deviz privind zidurile cu cărămidă de epocă pentru cantitățile de zidărie ce se vor executa cu cărămidă format Staș.

SEF SECRETARIAT CSTE  
ss) erh.C.Dobrescu

REFERENT CSTE  
ss) erh.Gh.Nicoleau

*H. Crăciun*

CONSILIUL CULTURII SI EDUCATIEI SOCIALISTE  
COMISIA CENTRALA DE STAT A PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL  
CONSILIUL STIINTIFIC-TEHNICO - ECONOMIC  
pentru monumente istorice si de artă

SE APROBÁ AVIZO AL  
PRESIDENTE COSTA

143

/ Vasile Brăișă

## A V I E

Nr. 189 din 23.IV.1976

privind proiectul de restaurare al bisericii Sf. Gheorghe din Bucureşti.

Faza . . . . . PE etapa II  
 Proiectant . . . . D.P.C.N. - pr.MD 89/1976  
 Beneficiar . . . . C.C.N.S. - D.P.C.N.  
 Valoarea documenta-  
 tială pentru etapa II.743.000 lei.

Documentația cuprinde: memorii tehnice și părți scrise pentru partea economică.

Să prevăd lucrările ce urmăresc să se execute în continuarea celor prevăzute în PE etapa I pentru terminarea restaurării pridvorului și pronaosului și anume: executarea unui portal de piatră, confecționarea unui scoperig provizoriu peste pronaos, tencuieli interioare și exterioare, perdoseli și trepte de piatră, timplărie de lemn și metalică, dugumele de stejar la cafes și placerea treptelor cu dulapi de stejar.

Lucrările de mai sus sunt cuprinse în documentația aprobată la faza de STB cu avizul nr. 72/28.II.1975 la valoarea de 6.121.000 lei.

In urma analizării documentației prezentate cu dñs.:

### AVEZ FAVORABLE.

documentatiei in valoare de 743.000 lei.

SECRETAR GESTE

## **REFUGEE CITIES**

Arch. Christian Weisse

Dr. arb. Gh. Niculescu



ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR  
PARCHIA SF.GHEORGHE NOU  
Bucuresti, str.Ceașfii Vechi nr...  
Sector 4

*Horia  
Bomila*

M E M O R I U

esupra lucărărilor de restaurare a bisericii Sf.Gheorghe Nou din Bucuresti.

Restaurarea bisericii Sf.Gheorghe Nou, a început în anul 1969 pe baza proiectului și a documentației în valoare de lei 4.871.000, pentru care s-a obținut de la Consiliul Popular al Capitalei autorizație nr.76 B din 25.IX.1969.

Ulterior, restaurarea a fost introdusă în planul Direcției Patrimoniului Cultural Național din cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care, în urma cercetărilor și săptămânilor arheologice, executate sub conducerea Muzeului de Istorie al orașului Bucuresti, a întocmit proiectul MD 89/1974 cu un deviz general de lei 6.121.000.- Proiectul și devizul su fost avizate favorabil de Consiliul Tehnic Științific pentru D.P.C.N., cu avizul nr.5 din 10 ianuarie 1975.

Pe baza devizului general, s-au întocmit devizele de 1.876.000 + 672.000 = 2.548.000, pentru lucrările etapei I-a, cuprinsind restaurarea pridvorului și a pronaosului, avizate favorabil de Consiliul Tehnic Științific pentru D.P.C.N. cu avizele nr.72 din 28 februarie 1975 și nr.189 din 23 aprilie 1976.

Documentațiile mai sus menționate, au fost recalculate în august 1976, valoarea lor finală fiind de 2.621.000 + 743.000 = 3.364.000.- lei.

Pe baza acestor ultime devize D.P.C.N. a lucrat pînă la 31 decembrie 1977 de lei 320.370 + 35.667 = 356.037.- lei rămnind deci lucrări de executat, la 1 ianuarie 1978, în valoare de lei 3.364.000 - 356.037 = 3.007.963 lei.

În urma aplicării prevederilor

Direcția Patrimoniului Cultural Național a fost desființată și garanjierul bisericii Sf.Gheorghe Nou a fost predate Arhiepiscopiei Bucureștilor, care va asigura finanțarea lucărărilor urmărind să fie executate de către parohie.

./.

Prin ord.nr. 4197/1978 Arhiepiscopia Bucureștilor incunostîințează parohia de cele de mai sus iar prin ord.nr. 7681/978 face cunoscut parohiei că trebuie să se îngrijescă de întocmirea documentației necesare restaurării.

Următor acestor ordine, s-a procedat la recalculearea documentației pentru lucrările din etapa I-a (pridvorul și pronaosul), cuprinse în cele două devize de 2.621.000 + 745.000 = 3.364.000 lei din care au mai rămas la 1.I.1978, lei 3.007.963.- Recalculara a fost necesară deoarece lucrările se vor executa în regie, de parohie, în timp ce devizele întocmite de D.P.C.N. erau calculate pentru Sectorul de Stat.

În urma recalculării, ambele devize formează un singur deviz în valoare de lei 3.100.000.-

Conform proiectului D.P.C.N., lucrările din această primă etapă, cuprindând :

- refacerea pridvorului cu coloanele de piatră și
- refacerea pronaosului,

necesită lucrări de zidărie, beton armat, șarpantă, învelitori, tencuieli, pardoseli, trepte, coloane de piatră interioare și exterioare, encadramente de piatră la ferestre și uși principale, scără interioare de beton armat placate cu stejar, perchet de stejar la casetă etc.

S-a considerat că lucrările se vor realiza în regie parohiei.

Se anexeză copii de pe avizele nr. 5/1975, 72/1975 și 189/1976 ale Consiliului Tehnic Științific pentru D.P.C.N. din cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste, precum și copie de pe memoria justificativ la proiectul 89/1974 întocmit de șeful de proiect arhitect Stefan Balg.

Este necesar să se obțină sprobarea Arhiepiscopiei Bucureștilor și autorizația de construcție din partea Consiliului Populer al Municipiului București.

INTOCMIT ,

arch. h. naumescu  
arhitect Gh.Gh.Naumescu  
1978



REDACTIUNI JUSTIFICATIV

Pentru restaurarea acestei biserici s-a fost prezentat spre avizare în 1969 de către Parchie, un proiect în faza STE, în valoare de 5 milioane, întocmit pe baze unor cercetări arheologice conduse de Muzeul de Istorie al orașului București.

Proiectul, cuprinsind trei variante cu subvariante respective a fost avizat favorabil de către DMIA Proces verbal nr.10 din 14.VI.1969 pentru varianta 2, fără modificări situației existente a pronostului, condiionate de rezultatul cercetărilor ulterioare ce vor fi din nou puse în discuție Comisiei.

Din acest proiect a fost executată în 1971 de către Parchie, pe baza unui PE parțial aprobat de INI cu nr.12613 din 12.XI.1970 o primă etapă pentru coborîrea nivelului terenului exterior pe trei laturi ale bisericii, pînă la vechiul nivel de călcare, cuprinsind și coborîrea instalațiilor subterane de apă și canal existente.

În 1973, în urma introducerii restaurării în planul DMIA, s-a aprobat prin procesul verbal nr.2 din 15.II.1974, un PE parțial de cercetări suplimentare în valoare de 155.000 lei, în scopul întocmîrii unui nou proiect STE în care să fie precizată o propunere definitivă de restaurare.

Aceste cercetări efectuîte, în valoare de 110.000 lei, de la 4 iunie la 20 noiembrie s.c. cu concursul Muzeului de Istorie al orașului București, în spațiul pridvorului și pronostosului desprîptit printre-un perete provizoriu de lemn de spațiul estic rămas în felosinje Parchiei, conform dispozitivului aprobat cu nr.2-15/II-1974 au adus o serie de rezultate noi după cum urmează :

1. Pridvorul așa cum se arăta în STE avizat anterior, nu mai păstrează din zidărie veche decît conturul perimetral al soclului pînă la nivelul pardoselii precum și unele fragmente din trepte de piatră ale celor trei intrări. De la acest nivel în sus, contrar presupunerilor din STE initial, toată zidăria, cu actuala ei arhitectură, a fost în întregime refăcută de arhitectul Villacrosse în 1855 inclusiv tot peretele spre pronaos, nesau răminind nici o urmă a vechilor coloane și balustrade de piatră sculptată cunoscute din gravurile lui Reffet și Bouquet făcute în 1837 și 1841 și că după dispariția turlelor (prăbușite la marele cutremur din 1802).

...

- 1) București VI.1968, Materiale de istorie și muzeografie.  
Muzeul de Istorie al orașului București.

## 2. Peretele deschisitor între pridvor și pronaos.

Acestă perete care ar fi putut păstra indicații prețioase asupra înălțimii colosanelor și arosadelor pridvorului, asupra profilului și formelor portalului intrării, asupra sistemului de boltire al pridvorului și asupra înălțimii cornișei acostuiai, s-a dovedit să fi refăcut în întregime și pe totă grosimea lui din târpe fundației și pînă la nivelul acoperișului, neînținându-se din zidărie veche decât capetele zidurilor Nord și Sud ale pronaosului pînă la înălțimea nașterii acostuiai arcede ale pridvorului.

S-a putut totuși preciza poziția, conturul și grosimea fondului zid înlocuit de zidul actual, prin amorsele cioplite, păstrate în sensile de joncțiune Nord și Sud între zidărie nouă și cea veche păstrată la capetele zidurilor laterale.

### 3. Pronaosul.

Spre deosebire de rezultatele negative obținute la pridvor desăceririle făcute azi au fost satisfăcătoare și în măsură să desemneze complete asupra structurii originale ale încăperii.

Prin sondajele făcute la pile, arce și bolti su arătat aceeași refacere masivă datând din secolul trecut fără nici o urmă din vechea zidărie, ridicind astfel problema unei eventuale mențiuni a formelor acostuale, după cum s-a cerut în avizul primului STE. Prin coborârea însă a întregii suprafete a perdezelui cu 85 cm. pînă la vechiul nivel din epoca Brincovenescu, cunoscut prin sondajele din 1969 și precizat prin fragmente de pictură în frescă la partea inferioară a peretilor Nord și Sud, su apărut fundația unor ziduri de factură Brincovenescă pătrind și indică preexistența a patru stilpi centrali tip Vlaicu Regat, din care cele două spre Vest erau încălcate de massivele pile ale vescului al XIX-lea, confirmind și completând astfel presupunerile și propunerile cuprinse în varianta I din STE inițial.

Prin decaparea temuieilor deschisitor zidărie peretilor laterali, existența unei structuri anterioare de tip central a fost spusă pe deplin dovedită. Traseul vechilor bolti cioplite putindu-se urmări cu ușurință, arătă clar prezența unor timpane laterale exante și încadrate în spațiul central determinat de stilpi, demonstrând un tip de boltire în cruce cu patru braje egale similar cu cel de la Vlaicu Regat.

Se constată deci că o asemenea dezvoltare a planoului de tip Hurezu spusă încă de pe stunci ca o evoluție finală în realizările epocii Brincovenescă, constituind prin aceasta cel mai original, mai complex și mai reprezentativ tip de monument finalist de meșterii marelui domnitor.

Formele și dimensiunile ferestrelor initiale erau deja cunoscute prin cele două situate la capitol Vest al pronaosului, păstrate neschimbate sub formă de nige închise cu zidărie spre exterior.

Celelalte patru, văzută largită și supradimensionate au putut fi și ele precizate prin urmele răgăsite în zidărie, fiecare dintre ele neînținând cîte unul din spațiiile vechi precum și nașterea arcelor originale.

În sfîrșit, determinarea formelor interioare ale pronaosului, a fost completată prin descoperirea în grosimea pilelor moderne ale arcedei dinspre naos, a capetei vechiului zid estic, aflate escunse de nigele semicirculare create în secolul XIX. Păstrate sub formă de spații fără urme de cioplitură, aceste capete demonstrează existența unor arcede, spre deosebire de zidul plin tip Hurezu, confirmind și cîte ipoteza existenței inițiale a celor trei arcede tip Vlaicu Regat, menționate în varianta I din STE-ul avizat.

In sprijinul acestor ipoteze, este cazul să fie menținută o descriere din 1845 care menționează prezența a patru colonne de piatră în interiorul bisericii din care patru ar fi cele centrale, iar celelalte două ar apărea celor trei arăde deschise spre naos.

#### 4. Fătadele

În afara precizării conturului în plan al pridvorului și amplasarea făstelor întrărui cu dimensiunile treptelor din față lor de la menționate, nu s-a putut reghesa nici o urmă a jumătății cu pronaosul sau a boltelor care să poată da vreo indicație asupra înălțimii cornișei sau a evenualei existente a unor turle asezate deasupra. Singurele date putind fi folosite pentru restaurare rămân prin urmare cunoșutele reproduceri grafice ale lui Raffet și Bouquet datând din 1837 și 1841.

Cit privește corpul bisericii, se știe că se găsesc încă prezente toate elementele componente ale fătadelor cu excepția cornișei.

Socul a fost degajat prin săpăturile de coborâre până la vechiul nivel de călcare efectuate în anii trecuți. Ciubucările decotaive, cioplite la fețe zidului și ascunse la partea inferioară de un placaj din lespazi de piatră egzistă peste soclu, există în totalitatea lor ascunse sub tencuială. Briful de piatră bogat sculptat, se păstrează și el, în parte pe traseul original și în parte reasemnat pe noul pridvor și pe traversa supralărgită dintre pronaos și absida, cu ocazia refacerilor din 1851-1855.

Fereștele de esemeni își păstrează ancadramentele de piatră sculptată originare, transformate doar prin largirea lor și prin modificarea în forme noi, arcuite, a părților superioare.

Cornișa în schimb, de la 16 cm. în sus peste arcaturile registrului superior, a fost în întregime refăcută pe totă grosimea zidului, dispărind astfel ori și ce posibilitate de recuperare a urmelor evenualelor rînduri de ziști ale vechiei cornișe.

#### Boltă și turle

Astăzi boltile pridvorului cu frontonul și turnul clopotniță de peste pridvor și cu cupolele centrale de lemn și pronaosului și boltile în dublă curbură a travelor laterale sunt noi, refăcute în 1851-55.

Bolta semicilindrică aflată peste travesele dintre pronaos și naos este refăcută de esemenea în vescul al EIK-les odată cu supralărgirea acestui spațiu.

..\*

2) Catalogul zestrei m-rii Bf. Gheorghe Nou. Bibliothecei Academiei RSR Bns. Rom. 718 f.515.

3) Traseele acestor ciubucări fusese să fie descoperite și marcate în tencuială de către arh. Horie Teodoru cu prilejul reparărilor după cutremurul din 1940.

Singurele porțiuni de zidărie originale în zona din pod rămân semicalotele absidelor și arcelor mari ale naosului, împreună cu părțile inferioare a bazei păstrate a turlei actuale a naosului, unde se mai păstrează rămășiile unor ciubuce decorative cioplite la fața zidăriei.

#### Recapitulatie

Cu toate rezultatele incomplete obținute prin cercetările făcute, considerăm că restaurarea monumentului în vechile sale forme, propusă în varianta I a SIR inițial, este posibilă în următoarele condiții :

#### Fațade

În exterior fațadele corpului bisericii la altar, naos și pronaos pot fi restaurate pe baze certe, exceptând cornișe pentru care se poate presupune ca probabil existența celor trei rinduri de simili caracteristici monumentelor brâncovenegăi, mai degrabă decât cornișe cu dublă cabă întoarsă, aflate la Văcărești.

Fereastrile pot fi reduse în vechile forme prin reducerea înălțimii actuale și revenirea la forme dreptunghiulare inițiale, completindu-se părțile superioare lipsă și ancadramantului sculptat, cu un boiașandu de piatră simplă, fără sculpturi.

Fereastrile registrului superior vor fi redeschise și completate cu un trufor de piatră sculptat, după modelul păstrat la muzeul din Urlați.

Briul va fi completat după sceala model de piatră sculptat, păstrat și astăzi, pe tot conturul monumentului inclusiv pridvorul, săs după cum se vede din gravura lui Raffet.

Decorația cu ciubuce reliefate a parțimenterelor va fi refăcută cu cărămidă de format vechi, încastrată în găuri existente în zidărie, după extragerea coziilor cioplite.

Se propune însă să se renunță la reducerea traveei dintre pronaos și absida laterală la vechile sale dimensiuni mai înguste decât cele actuale, deși există indicații precise pentru aceasta, din cauza prezenței lespezilor de mormint ale cimitirilor, aflate acolo.

Eventual s-ar putea efectua această modificare numai pe latura de Nord.

Pridvorul, din cauza lipsei unor urme păstrate pe monument, privind înlăturarea sa, să fie mai scundă decât corpul bisericii ca la Hurezu, fie la sceala nivel cu cornișa ca la naosul de la Văcărești, se propune să fi restaurat urmărind în tot mai modelul erită prin gravurile lui Raffet și Bouquet, care deși nu reprezintă infățigarea de la origină, constituie totuși un document destul de precis ssupra uneia din etapele prin care a trecut monumentul.

Date mai precise în completarea acestei documentații grafice vor mai putea fi obținute din studiul fragmentelor de piatră sculptată recuperate prin săpături și la celor cîteva piese sfiste la muzeul din Urlați.

Pentru restaurarea turlelor în schimb, unde nu există nici un fel de siguranță în privința formelor și numărului lor, va fi necesar să se recurge la metoda restaurării prin analogie, folosindu-se în acest scop exemplul bisericiilor de la Burezu și Văcărești, adică a celor două monumente importante, care încadresă într-un interval de ani destul de strind, biserică din București.

In vederea eliminării unor greutăți prea mari asupra punctelor de sprijin centrale<sup>4)</sup> și asigurării unei căi mai bune de călătorie în caz de cutremur<sup>5)</sup>, turlele vor fi construite pe grinzi portante sprijinite pe zidurile laterale combinate cu schelete de beton armat îmbrăcate în zidărie de cărămidă a turlelor. Pentru învelitoare se prevede o învelitoare din tablă de aramă.

### B. Interior

Fronțoul va fi restaurat în formele sale initiale, cu patru mări coloane de piatră centrale susținând un sistem de boltă în cruce greacă inscrisă cu timpană laterală conform următor existente și cu o tură centrală înălțată deasupra.

In acest scop vor fi necesare dărările peretelui vest inclusiv casetul corbului, dărările părților massive și acelor existente și dărările boltii centrale de lemn și ale boltelor laterale de zid. Vor fi desființate totodată și nișele semicirculare adăugate în cele patru colțuri ale incăperii în secolul trecut.

In ce privește arcadele aflate între naos și pronaos se va fi închisă cu perete străpuns de trei arcade sprijinate pe coloane de piatră sculptată, după modelul de la Văcărești.

Parodoasa va fi coborâtă la vechiul nivel aflat cu 65 cm. mai jos, în prelungirea nivelului pronaosului, urmând a se rezolva problema coborârii catapetesmei cu care ocazie se va putea proceda la un tratament complet împotriva ceriilor.

Lespeziile de marmură recuperate vor fi refolosite în naos, urmând ca altarul să fie prevăzut cu o pardoseală din dulapi de stejar.

### Concluzii

Examinând posibilitățile execuției unei restaurări care să reducă în întregime monumentul la vechia sa înfățișare, se constată că :

Pridvorul poate fi reconstruit pe baza fundațiilor aflate "in situ" și reprezentărilor foarte precise obținute prin desenele lui Raffet și Bouquet și prin studiul bucașilor sculptate aflate la Urlași, la care se adaugă fragmentele recuperate din săpături.

4) In proiectul STB initial s-a făcut considerația necesară a subzidării generale și întregii biserici. In urma sondajelor efectuate însă cu ocazia cercetărilor la fundații s-a ajuns la concluzia că ele nu vor fi necesare.

Singurele elemente care nu mai pot fi cunoscute sunt:

- posibila existență a unui pridvor înalt cu două turle ce le Văcărești, sau un pridvor cu cornișă mai joasă în felul celui de la Hurezu, precum și sistemul de boltire al spațiului.

Din acest motiv, proiectul prevede o reconstruire limitată la indicațiile sigure existente în documentația ilustrativă, care reprezintă etape dinspre dărămării. Cât privește boltile, reconstruirea care nu se mai poate apăra pe nici un document, trebuie să speleze la metoda analogiei, lîndu-se ca model cele trei coloane de la Hurezu.

Proiectul după cum s-a vîzut mai sus, poate fi reconstituit în ce privește formele structurale. Refacerea elementelor suport de piatră, este băzată în schimb pe presupunerea existenței unor motive similare cu cele de la Văcărești, întrucât existența unor coloane de piatră este stătătă prin catalogie menționată mai sus, și prezența acestor coloane în forme simple neîmpodobite cu sculpturi, este incredibilă în momentele de maximă înflorire a sistemului decorativ Brâncovenesc. De aceea se propune refolosirea modelelor de la Văcărești despre care se spune că au fost executate de meșterii lui Constantin Brâncoveanu.

S-ar putea obiecta că această propunere care reprezintă conform documentației, un capitol important al cestului lucrărilor însumind 400.000 lei, ar putea fi redusă prin folosirea unor puncte de aprijin neîmpodobite cu sculpturi.

Credem însă că prin acestea s-ar denatura complet înfășurarea unui monument sortit să fie cea mai reprezentativă ctitorie a lui Brâncoveanu, situată în inima regedintiei sale, ce constituie apogeul la care ajunsese posibilitățile de exprimare artiștică a meșterilor acelei epoci.

#### Turlele

Refacerea turlelor după cum s-a arătat mai sus, reprezintă punctul criticabil al proiectului întrucât singurele date precise sunt în păstrarea părții inferioare a bazei turlei naosului inclusiv diametrul golului interior, precum și delimitarea în spațiu a diametrului golului interior a turlei, pronosticului, stabilită prin refacerea punctelor de aprijin descoperite.

De aceea reconstituirea formelor în elevație este aprijinită exclusiv pe metoda analogiei; luându-se ca model bisericiile de la Hurezu și Văcărești, simbolice cu turle foarte asemănătoare între ele.

Maiuind în examinarea obiecțiunilor aproape unanime ale membrilor Comisiei de Avizare la proiectul STE precedent, concentrate asupra evitării unei restaurări pastige, considerăm că rezultatele obținute prin noile cercetări, adus în plus elemente care să poată combate în măsură apreciabilă această categorisire, exceptând desigur problema turlelor.

De altfel, după păreri noastre, o restaurare stigmatizată cu denumirea de pastigă, care nu face decât să reconstituie în cazul de față niște forme și elemente decorative dispărute, dar care pot fi cunoscute aproape cu certitudine fiind înăadroite într-o limită de ani și într-o ambientă artistică destul de scurtă pentru a nu aduce erori condamnabile, este mai aproape de adevăr decât o interpretare în spiritul speciei actuale, care ar introduce o notă strânsă densură în înfășurarea monumentului și sortită să se demodeze la rîndul ei după un scurt număr de ani.

Cit priveste proponerea de a se menține opera lui Villscrossae, socotim că prin însăși realizarea ei, denaturarea edusă cătoriei Brâncoveneghi a fost prea însemnată încât să poată fi preferată atât de frâncosului pridvor inițial dărâmat fără milă și înlocuit cu o construcție care, după spusele lui Nicolae Iorga "a schimbat în acest strălucit monument al arhitecturii muntene".

Restaurarea propusă urmărește să se prevale de HCM privind realizarea lucrărilor din zona "Curtea Veche" întrucât monumentul face parte din ansamblul istoric delimitat de străzile Hale, Selari, Blănarăi, Bulevardul 1848 și Splaiul Unirii.

In consecință Se propune spre avizare prezentul proiect de restaurare în forme unui nou STE, costul lucrărilor prevăzute ridicându-se la 6.121.000 lei, conform devisului general anexat.

SEF DE PROIECT ,  
ss) arh.Stefan Belg



*Mihai Mihale*  
MEMORIU TEHNIC

Prezenta documentație întocmită pe baza avizului nr.5 din 10.I.1975 la proiectul MD 89 faza STE, cuprinde măsurile necesare pentru un PE parțial et.I.

In urma deciziei IMIA de a se ataca într-o primă etapă numai partea dinspre Vest a monumentului s-au prevăzut următoarele lucrări :

1. Dărîmarea construcțiilor executate în vescul trecut care au modificat vechea arhitectură brâncovenescă și pridvorul și pronaosului, ceea ce strage în mod practic tot pridvorul actual cu turnul clopotniță existent, precum și boltile și stilpii pronaosului, răminind în picică numai pereții lateralii sud și nord și pronaosului care păstrează zidăria veche pînă sub cornișă.

Pentru a restrînge aceste demolări massive, a fost aprobată propunerea din STE de a se menține peretele vest al pronaosului pe toată grosimea pînă la nivelul noului cefas prevăzut, dărîmarea urmând să se efectueze numai de la acest nivel în sus.

2. Extinderea cerborii nivelului pardoselii pe întreaga suprafață a pridvorului cu cca 90 cm. pînă la vechiul nivel de călcare stabilit, prin cercetările efectuate 1974.

3. Reconstituirea pridvorului inițial dărîmat și înlocuit cu cel actual în vescul trecut, pe conturul fundațiilor existente și după gravurile lui Raffet și Bouquet reprezentînd în mod destul de precis construcția însăntă de dărîmare. Pentru elementele de piatră sculptată vor fi luate ca model coloana ~~de~~ bază și capitel sflată la Muzeul Minovici care provine de la Sf.Gheorghe, precum și panourile și piedestalele Brâncoveneghi, similare comparate cu fragmentele recuperate recent prin săpăturile de smul trecut.

4. Revenirea la structura interioară a pronaosului prin dărîmarea pilelor boltelor și acelor actuale datînd din vescul al XIII-lea și prin înlocuirea lor cu vechea arhitectură cu plan central cu boltile în cruce grecă inscrise sprijinite pe colonne mari de piatră sculptată.

Reconstituirea este posibilă prin zidurile vechilor fundații determinând poziția colognelor centrale precum și prin traseul vechilor bolți, încă păstrate în zidărie pereților laterali.

5. Restaurarea părților superioare ale pronaosului prin refacerea cornișei și turlei cu baza ei. Pentru această reconstituire nu au fost găsite urme precise din vechea lor înălțăgere, astfel că a fost folosită metoda analogiei, luindu-se ca model biserică mănăstirii Huresu, ctitorie a lui Șerban Vodă, înălțată cu aceiasi meșteri cu zece ani înainte.

6. Refacerea decorației cu ciubuce conturind panourile fațadelor, ale căror contur este păstrat în întregime sub tencuielă.

7. Restaurarea ferestrelor largite acasă, prin rezegzarea ancadrimentelor în vechia lor poziție, și completarea lor cu un linteou în partea superioară în locul ancadrimentelor curbe existente.

8. Refacerea scoporigului la pridvor, pronaos și la tură cu învelitoare din tablă de aramă, conform modelului de la Huresu.

Intrucit importantul volum de piatră bogat sculptată va necesita un răstimp îndelungat de execuție, se propune etacarea în prealabil a pridvorului, a cornișelor și a turlei prin folosirea unor grinzi de beton armat proiectate astfel încât să poată suporta greutatea zidăriei bazei și turlei, fără punctele de sprijin inferioare care vor putea fi executate ulterior.

Costul acestor lucrări care alcătuiesc etapa I, a restaurării monumentului, se ridică la suma de 1.876.000 lei, conform documentației elităurate.

SSF DE PROIECT ,  
ss. arh. Stefan Balg



~~48~~  
Bucuresti

Bd. Sf. Gheorghe - Nou

Tr. rest. padova / voivoda St. Bals)

1982-85

1767

Nr. -----

---

---

---

---

1982-1985



Bucuresti  
SF. GHEORGHE NOU

Tr. rest. padova.  
(St. Bals) LEI 0,80

M emoria privind restaurarea bisericii Sf. Gheorghe -Nou  
din Bucureşti

Proiectul de restaurare a monumentului în formele sale inițiale, azi dispărute, a fost întocmit într-o primă variantă avizată de Direcția Monumentelor Istorice și de Artă în 1975, după modelul bisericii Mănăstirii Hurezu înălțată de Constantin Brâncoveanu în 1968, cu opt ani înainte de Sf.Gheorghe.

În lipsa unor date documentare sau constructive care să precizeze acele forme necesare rezervării, s-a considerat că ctitoria sa de la Hurezu poate să constituie exemplul ales de domnitor pentru noua sa biserică din București, cu același pridvor fără turle și cornișă mai coborită decât proiectul.

Reluându-se în discuție problema pridvorului, în urma întâmpinării doamnei arhitect Delavrancea-Gibory în cadrul Consiliului Cultural, s-a cerut conform avizării consultative din 19 iulie a.c. gîndută la Patrimoniul Cultural Național, întocmirea unui proiect-variantă cu un pridvor mai monumental, suprainsălat cu două turle cu un pridvor mai monumental, suprainsălat cu două turle suplimentare, după modelul bisericii de la Văcărești, înălțată în 1716, cu 10 ani mai tîrziu, presupusă a fi o copie fidelă a bisericii inițiale Sf.Gheorghe.

În comparațea celor două variante prezentate acum pentru un aviz definitiv, necesar continuării lucrărilor în curs, trebuie subliniat că niciuna dintre ele nu se sprijină pe dovezi indiscutabile.

De aceea, în calitate de conducător al rezervării, sămîs la părerea susținută în prima variantă în favoarea

formelor bisericii de la Hurezu, care se înscrie în mod firesc în cîrul principalelor monumente ale epocii, ca Biserica Domnească din Tîrgoviște, sau Redu Vodă, Cotroceni și Mitropolie din București fără turle pe pridvor și cu o cornișă coborită față de corpul bisericii.

Vînăreștii, în schimb, pare mai degrabă să corespundă dorinței de afirmare a unui Domnitor, străin de pară, căutând să depășească prin forme noi noi monumentale, realizările de pînă atunci, dar părăsind prin aceste singulă măsură și echilibrările volumelor componente ce caracterizau operele meșterilor din trecut.

În afară de aceste considerații din domeniul unor presupuneri mai există însă și un argument de ordin tehnic care nu poate fi trecut cu vederea.

Se știe că terenul de la Sf. Gheorghe străbătut pe vremuri de un rîu, este deschis de sensibil la solicitările seismice.

De aceea, cu toate securările date de progresele tehnice moderne, se întrebă dacă prin încărcarea celor două turle sprijinite pe un perete exterior găurit de numeroase arcade cu coloane destul de fireave ca diametru, monumentul astfel restaurat va putea rezista în decursul evenimentelor la noi acțiuni seismice de violență aselei din 1862 care a atras dărimea tuturor bisericii.

architect Stefan Balș.

St. Balș

## 1. Notă.

Argumentele aduse în discuție ca dovedă a existenției a două turle pe pridvor nu sunt convingătoare.

- Referatul N. Stoicescu nu aduce nimic nou față de datele istorice culese de arhg. Gh. Costacuzino, care au stat la baza întocmirii proiectului inițial din 1974. Prezența mențiunării a patru cruci în catagrafia vescului trecut subliniat ca o dovedă ~~pămptorie~~, se poate referi la fel de bine la crucile celor două turle,<sup>8</sup> (pridvorului și altarului) în loc de patru turle. ?

- Deosebirea structurii interioare de tip central a pronaosului, apărută și la Sf. Gheorghe și repetată la Văcărești, diferită de cea de la Hurezu, nu atrage în mod obligator dovedă unei deosebiri de structură a pridvorului și este explicabilă prin deosebirea programului de folosință între cele două ctitorii brâncovenesti, prima fiind Catedrală de oraș cu spațiile nascului și pronaosului legate de arcade iar cea-laltă având destinația de loc de înmormântare, închis și despărțit cu zid de restul Bisericii.

- Menționarea pridvorului de încălțime mai joasă, închi cu două calote la Sf. Gheorghe, subliniind trecerea între exterior și interior prin arce deschise, nu da posibilitatea alcăturirii unui admirabil ansamblu iconografic și totodată a realizării celui mai frumos exemplu de pridvor din întreaga arhitectură veche a Tării Românești, dar care ar fi pierdută în cazul străpunerii calotelor pentru ridicarea celor două turle prin, îngustelete, înaltele și disproporționatele spații interioare necesare.

S. Szalay

Memoriu privind restaurarea pridvorului  
bisericii Sf. Gheorghe Nou din București

Restaurarea bisericii se execută conform proiectului  
avizat de către DMIA în anii precedenți.

Din cauza lipsei unor date documentare precise asupra  
aspectului initial al fațadei principale, era prevăzută în  
această proiect o refacere incompletă a pridvorului în părți-  
le sale superioare, în formele ciuntite, cunoscute din gravu-  
rile desenatorilor Raffet și Bouquet datând din veacul trecut,  
dinsăntă de dărămarea sa integrală.

Că urmare a unor repetitive întâmpinări la doamnei arhitect  
Delavrancea Gibory susținând că realizarea proiectului sub  
această formă ar constitui o gravă eroare, Comisia Centrală  
a Patrimoniului Cultural din cadrul Consiliului Culturii a  
dispus reluarea discuției proiectului, care a avut loc la 16  
Octombrie 1982, emițindu-se un nou aviz în vederea restaura-  
rii complete a monumentului, inclusiv pridvorul întregit în  
partea superioară.

Prin noul aviz s-a stabilit :

1. ca proiectul modificat să țină seamă de asemănarea cu cti-  
toria domnitorului Constantin Brâncoveanu de la Hurezu,
2. să respecte diferența înălțimii celor două cornișe ale  
pridvorului și pronaosului de maximum un metru, astfel încât  
arcadele superioare de la pridvor să fie cât mai monu-  
mentale.

Planurile modifierii cerute au fost prezentate Comisiei  
în ziua de 29 Ianuarie 1983, fiind examineate în lipsa șefului  
de proiect absent pe motive de boală, și au fost supuse unui

nou baraj de obiectiuni din partea doamnei Delavrancea, pe motiv că nu s-a respectat condiția prevăzută la punctul 2 din aviz privind diferența de înălțime între cornișe.

Socotim că această afirmație nu se poate susține întrucât interpretarea dată în proiect respectă diferența de 1 m între cornișe cerută prin aviz, și totodată menține asemănarea cu citoria de la Hurezu stabilită proporțional în funcție de dimensiunile diferite ale celor două monumente.

Se prezintă totodată alăturatele schițe comparative, pentru confirmarea celor spuse.

Imi voi permite acum, în calitate de șef de proiect dar și ca arhitect de oarecare renume în materie de restaurare, stabilit printr-o lungă și neîntreruptă activitate și prin numeroase realizări la monumente de primă importanță, să-mi exprim nedumerirea asupra faptului că mă văd reînțors acum pe bâncile Facultății, supus unor îndrumări în muncă impinsă pînă la detalii, din partea unor sfătuitori nu întotul calificați pentru aceasta.

Așa dar mă văd silit să afirm că, dacă am tot respectul pentru activitatea de arhitect a doamnei Delavrancea, nu îi pot recunoaște în schimb nici un fel de autoritate ca arhitect restaurator, unde nu poate apărea decît ca un amator improvizat. Este știut, într-adevăr, că specificul cu totul diferit al acestei discipline, esteticul precum și preceptele scolare învățate la Facultate, atât de importante în munca arhitectului, trec pe planul doi și rămân subordonate istoricului și urmelor precise descifrate pe monument.

Totodată nu mi-se pare normal ca un arhitect, oricără de renumit ar fi în profesionem sa, să se poată suprapune fără nici

o bază legală și să intervină în activitatea unui coleg investit ca șef de proiect cu toate aprobările necesare.

În

De aceea, în încheiere, ținând seama că/realizarea oricărei lucrări "prea mulți bucătari strică mîncarea" și că treaba, pentru a merge bine trebuie să fie condusă de acel ce răspunde de ea, cred că ar fi timpul să se pună capăt odată atât dis-  
cuții contradictorii și să se aprobe executarea restaurării  
în formele prezentate prin planșele înaintate Comisiei Centrale  
a Patrimoniului Cultural și care respectă avizul Nr.145 din  
16 Octombrie 1982.

arhitect Ștefan Balș

7 Februarie 1983

Problema restaurării bisericii Sf.Gheorghe-Nou  
din Bucureşti

În ședința de avizare a Consiliului Culturii din 31/VIII.1982 a fost pusă în discuție întărimarea Doamnei arhitect Delavrancea-Gibory privind lucrările în curs efectuate la biserică în regia Parohiei din fondurile alocate de Patriarhie, pe baza avizului B.M.I.A. din 1969 și a documentației restructurate și aprobată după cutremurul din 1977.

Pe lîngă lucrările de consolidare necesare, proiectul prevede și modificarea și completarea arhitecturii existente în scopul revenirii la formele inițiale prin refacerea turlelor dispărute de pe naos și pronaos, și reconstituirea vechiului pridvor dărămat în 1851. În lipsa însă a unor date documentare mai precise, această reconstituire trebuia, conform avizului, să respecte imaginea cunoscută prin desenele francezilor Raffet și Bouquet din 1837 și 1841 înainte de dărămare, dar cu cornișa ciuntită și înlocuită cu o streașină mare de scânduri, de aspect oriental specific epocii, care reprezintă o etapă precisă din istoria monumentului.

Prin întărimarea doamnei Delavrancea, se cere acum modificarea proiectului în sensul refacerii a patru turle în loc de două și ridicării cornișei pridvorului la înălțimea cornișei corpului bisericii. Pe baza argumentelor prezentate în scris ca fiind dovezi indisutabile, se va impiedica astfel o gravă denaturare a celor mai strălucite opere de arhitectură realizată de Constantin Brâncoveanu.

Pată de această atât de categorică afirmație, apare necesară reluarea argumentelor care au fost expuse în sprijinul proiectului și temeinic discutate cu ocazia avizării propunerilor prezentate atunci.

S-a arătat de la început că nu a fost găsită nici-o dovadă

documentară sau păstrată în zidărie, asupra numărului inițial al turlelor sau asupra înălțimii cornișei pridvorului, ele putind fi sau ca cele de la Hurezu clădită de meșterii lui Brâncoveanu în 1698 cu opt ani înainte de Sf.Gheorghe, adică cu două turle și pridvor cu cornișă coborită, sau ca cele de la Văcărești, clădită în 1716 cu zece ani mai tîrziu,adică cu patru turle și pridvor ridicat la nivelul bisericii.

Dar studiul vechiei arhitecturi din Țara Românească privind toate monumentele mai importante cu patru turle din care două așezate în linie pe fațada Vest ca la prototipul Episcopiei Argeșului ne arată că intotdeauna aceste două turle se găsesc așezate pe zidurile pline ale pronaosului și nu pe zidurile străpunse de golurile arcadelor pridvorului, cu singura excepție tardivă a Văcăreștilor.

De aceea, s-a socotit mai plauzibilă presupunerea unei legături cu formele arhitectonice ale monumentelor precedente, considerîndu-se justificată apropierea de Hurezu cu două turle și pridvor mai coborit, zidită de aceiași meșteri cu cîțiva ani înainte.

Redăm mai jos un tabel cu monumentele cu patru turle :

1508	Episcopia Argeșului - prototip	4 turle din care 2 spre Vest pe pronaos
1620	Radu Vodă - București	idem
1655	Mitropolia "	idem
1679	Cotroceni "	idem
1706	Sf.Gheorghe "	?
1716	Văcărești "	4 turle din care 2 spre Vest pe pridvor.

Cît privește problema pridvorului mai scund, se constată deosemenea că numeroase din bisericile mai importante anterioare prezintă această particularitate, care deci nu poate fi conside-

rată ca o anomalie, ci ca o rezolvare aplicată în mod obișnuit de către meșterii epocii. Considerăm ca atare că și aci, existența acestei rezolvări la Sf.Gheorghe la fel ca la Hurezu, este mai verosimilă decât cea de la Văcărești și nu poate fi categorisită ca o gravă eroare întrucât există și la următoarele monumente de prim ordin clădite mai înainte :

1583 Bis. Domnească din Tîrgoviște	Ghica Vol.II, p.37, fig.179
1620 Radu Vodă din București	Rev.Mon.Ist.1975, Nr 1, p.52
1655 Mitropolia din București	Sesiune D.M.I. 1963, p.16
1668 Coieni Mironești	Ghica Vol.III, p.46, fig.121
1679 Cotroceni	Ghica Vol.III, p.66, fig.307 tablou votiv
1698 Hurezu	BCMI 1908, p.59, tablou votiv
"	1909 p.83 inscripție
1699 Brâncoveni	Ghica Vol.IV p.69, fig.336
1699 Fundeni	Ghica Vol.IV p. 107, fig.929
1700 Colțea	Ghica Vol.IV, p. 101, fig.837
1706 Sf.Gheorghe București	?
1716 Văcărești	cornișă la nivel cu biserică.

Examinând acum argumentele doamnei Delavrancea pentru modificarea proiectului întocmit, constatăm că nici acestea nu sint sprijinite pe nici o dovedă materială, ci doar pe presupuneri subiective și considerații de ordin estetic sau didactic atrase de formația primită prin preceptele facultății de arhitectură. În consecință, modificarea cerută nu ar însemna decât o înlocuire a unei ipoteze cu alta încă mai ipotetică, în care caz nu considerăm că ar fi îndreptățită înlocuirea unui proiect întocmit pe baza unei documentații temeinice, discutat și avizat în cunoș-

tintă de cauză, cu acel ce se propune acum.

Consecințele pentru șantierul în curs de execuție, în cazul acceptării propunerilor doamnei Delavrancea, ar atrage o întârziere dăunătoare desfășurării ritmului lucrărilor, fiind necesare o redactare suplimentară a planșelor și detaliilor și a documentației scrise, precum și obținerea unui nou aviz și o nouă autorizație. Totodată, problema procurării cantității majorate de cărămizi de format special pentru o cornișă și arcaturi la pridvor precum și a pierderii cornișei deja executată la fațada Vest a pronaosului, va ridica dificultăți de ordin financiar care vor trebui să fie acceptate și rezolvate de beneficiar. Rezultă deci necesitatea luării unei hotăriri cît mai urgente pentru clarificarea situației într-un fel sau altul.

Notă : Observații asupra anexelor la referatul doamnei Delavrancea :

1. În privința rezolvării problemei colonetelor de colț la registrul arcaturilor semi-circulare, recunosc că domnia-sa a avut dreptate, nu însă cu trei ci cu două ciubuce verticale. Au și fost luate măsuri de îndreptare pentru cele patru colțuri în cauză.
  2. Pridvorul bisericii Domnești din Tîrgoviște, inițial boltit cu boltă de zid în leagân scoasă în consolă este legat de pronaos prin fundație, parament, briu și are cornișă coborită.
- Vezi articol în Sesiunea DMI din 1963 și Ghica Vol.II, fig. 179.
- Da* | - Pridvorul de la Hurezu a fost mai scund de la început, după cum o dovedește tabloul votiv. Vezi BGM.1908, p.59.

Propunere pentru o soluție de compromis.

In cazul că se aproba modificarea cerută, pe considerentul că proiectul constituie o restaurare incompletă denaturând arhitectura monumentului, se propune adăugirea unui registru de arcașuri semi-circulare mai scunde deasupra brâului și o cornișă zimțată mai coborită, ca la Hurezu, conform schițelor alăturate. S-ar duce astfel pînă la capăt ideea inițială a asemănării cu Hurezu, care a stat la baza întocmirii proiectului înainte de a fi avizat.

arhitect Stefan Balș

10.IX.1982

Problema restaurării bisericii Sf.Gheorghe Nou  
din Bucureşti

Memoriu din 19.VII.983

Scurt istoric

Datele preliminare proiectului inițial întocmit la faza STE de către arhitect C.Marinescu în 1968 în diferite variante, au fost discutate la fața locului în cadrul DMIA,după efectuarea cercetărilor arheologice ale colectivului Muzeului de Istorie a orașului București. Comisia de avizare a recomandat extinderea lucrărilor de cercetare pentru întregul pronaos pînă la vechile nivele ale pardoselilor interioare.S-a aprobat totodată dărîmarea pridvorului ridicat de Villacrosse în 1851 pe locul vechiului pridvor cu arcade și coloane de piatră sculptată, cunoscut prin desenele Raffet și Bouquet din 1837,făcute înainte de demolarea sa.

Pe baza acestor cercetări,a fost întocmit în 1975 un nou proiect în faza PE de către DMIA,care a fost aprobat și avizat cu toată documentația necesară pentru jumătatea vestică a bisericii.S-a hotărît însă, în lipsa unor date mai precise,refacerea pridvorului în formele și înălțimea trunchiată cunoscute prin documentul Raffet.

Lucrările de execuție efectuate în anii următori pînă la cutremurul din 1977, au respectat acest proiect,pînă în 1982 cînd,in urma întîmpinărilor doamnei arhitect Delavrancea Gibory discutate la Consiliul Culturii în ședințele din 31/VIII 982 și 16/X 982, s-a convenit la renunțarea înălțimii ciuntite a pridvorului socotită ca necorespunzătoare în cadrul acțiunii de restaurare generală a monumentului.

La cererea sefului de proiect,architect Balș, s-a aprobat

sa înălțimea cornișei pridvorului să rămînă totuși mai coborită față de cornișa generală, în felul existent la biserică din Hurezu, socotită de către proiectant ca fiind modelul pe care l-au urmărit meșterii lui Brâncoveanu cu opt ani înainte de Sf.Gheorghe.

Planșele modificate care, cu o diferență de înălțime între cele 2 cornișe de 1,10 m., au fost prezentate la Consiliu la tov.Gălețeanu în ziua de 20/X fără însă a se obține confirmarea soluției propuse.Din cauza unei noi acțiuni a neobositei doamnei Delavrancea Gibory,s-a dispus o reluare a problemei pridvorului și a turzelor,în cadrul unei ședințe lărgite a Consiliului,pentru ziua de 19/VII a.c.

Față de această situație,rog a se examina următoarele :

1. O hotărîre definitivă asupra problemei, este necesară mersului mai departe al lucrărilor.
2. Atât doamna Delavrancea Gibory cît și subsemnatul avem ca scop comun restaurarea finală a monumentului. Nu există însă un acord privind continuarea lucrării,fie în ipoteza modelului Văcărești - teza Delavrancea -, fie în ipoteza Hurezu - teza Balș - întrucât necunoscutele privind formele initiale,nu au fost lămurite.

Se constată totodată că în apărarea tezei proprii, dna Delavrancea înălțură cu o superbă siguranță de sine toate argumentele precise,bazate pe probe găsite în zidărie,prezentate în teza Balș,menite să justifice o filiație plauzibilă între Hurez și Sf.Gheorghe.Argumentele doamnei Delavrancea rămân mai departe de domeniul ipotetic mai mult sau mai puțin fantezist.  
3.La fel ca și doamna Delavrancea,sint arhitect și în măsură să apreciez și să judec scara valorică a unor monumente comparate

intre ele.

Că atare, mă văd îndreptățit să nu împărtășesc admirația pentru Văcărești, prezentat ca fiind copia fidelă a bisericii Sf. Gheorghe, atât în ce privește volumul unic "și demn" al corpului cu o singură cornișă, cît și în distribuția neliniștită a turlelor cu cele trei îngrămădite la capătul vestic și cea de a patra mult izolată în spate. Hurezu în contrast, socotesc că are o grupare mai armonică a volumelor dispuse treptat în adâncime și o așezare mult mai liniștită a celor două turle în silueta generală a monumentului.

De aceea, rămân convins că aplicarea formulei Văcărești pentru Sf. Gheorghe ar fi în defavoarea operei lui Brâncoveanu.

4. În încheierea celor spuse, trebuie să adaug că acțiunea urmărită cu atită perseverență de către doamna arhitect Delavrancea-Gibory împotriva realizării unei lucrări întocmită și în curs de execuție de către unui alt coleg arhitect, nu respectă etica profesională și nu o pot considera ca fiind corectă, încălcând atribuțiile legate de o șefie de proiect.

Şeful de proiect, conform uzanței, este stăpîn pe lucrare și el răspunde, fie în bine fie în rău, de rezultatul operei în curs.

arhitect Șt. Balș

Şt. Balș

18.VII.1983

Memoriu  
către ArhiEpiscopia Bucureștilor

Urmare adresiei nr.9067/985 - ArhiEpiscopia Bucureștilor, privind restaurarea pridvorului bisericii Sf.Gheorghe Nou din București, se înaintează alăturatul memoriu întocmit de către arhitect Stefan Balg - șeful de proiect al lucrării de restaurare ca răspuns la criticile prezentate de arhitect H.Delavrancea-Gibory la 27 mai 1985, înсuپite de tov. Președinte Suzana Gădea și înaintat spre analizare pentru punctele 1-5 inclusiv.

Pct.1. Portulul de piatră

Prin avizul CCES nr.128 din 7 August 1984, s-a cerut ca proiectul de refacere a encadrementului să urmeze modelul de la Hurezu, păstrându-se numai medalionul cu pajura corbului Brâncovenesc, renunțându-se la pajura cu vulturii Cantacuzini. S-a întocmit în consecință o planșă modificatoare la mărime naturală în conformitate cu Avizul, medalionul amplasându-se în axul compositiei. Planșa nouă, prezentată de Arh.H.Delavrancea, prin dimensiunile  
fata de  
de patru lm./modelul de la Hurezu, nu se poate încadra în spații prevăzute în proiect și doar executată.

Bordura adusă de la Urlati, ce se propune a fi inserată în noul model prezentat, nu corespunde, nici ca dimensiuni, nici ca execuție de calitate inferioară, cu frumoasa realizare de o valoare unanim recunoscută, a portalului de la Hurezu.

Cât privește obiecțiunica privind modul de deschidere a ușii, este de la sine înțeleasă că cerința de deschidere spre exterior va fi respectată, prin folosirea unor balamale speciale care nu afectează encadrementul de piatră.

pet.2 Coloana pridvorului

Lipsa astragalului, element intermediar între fus și capitel, semnalată ca o greșală a proiectului aprobat, este însă justificată în cazul de față prin faptul clar dovedit prin fragmentele autentice recuperate pe șantier, că nu a existat acest astragal nici la baza capitelului, nici la partea superioară a fusului. Fragmentele în cauză se găsesc păstrate la șantier.

De altfel, meșterii epocii nu respectau întotdeauna legile stilistice consacrate, existând și alte exemple de asemenea derogații după gradul de fantenzie a meșterului vremii.<sup>1/</sup>

Corectările propuse pentru galbarea fusului coloanei sănt, pe de o parte, greu de realizat din cauza grosimii mici a coajei de piatră ce îmbracă miezul de beton armat al fusului coloanei, iar pe de altă parte, această galbare nu se constată la modelele autentice care se mai păstrează sub forma celor două fusuri căbelate recuperate, ce au apartinut vechiului pridvor demolat de Villacrosse în veacul trecut. ((Vezi referatul din 1 Iulie 1985 alăturat)).

pet.3 Cercul central pentru hramul monumentului, propus de arhitect H. Delavrancea și executat prin dispoziția tov. arhitect Mircea Mihai, delegatul CCES fără nici o aprobare legală, a fost înălțuit de către șeful de proiect întrucât nu era cuprins în proiectul de execuție predat șantierului la data de Iulie 1981. Imagine hramului cerută între timp de beneficiar, se propune a se realizează în cadrul unei nișe adincite în axul arcaturii centrale de peste brâu.

1/ Vezi Arh. J. Dumitrescu - Capitelul din Țara Românească pagini de vechi artă românească, Vol. IV 1981, p. 133-134.

pet.4 Gaura ovală de peste intrare

Acest panou decorativ încadrat cu ciubuce deasupra intrării în pridvor nu datează din vremea lui Villacrosse ci aparține fosta lui pridvor Brâncovenesc demolat, după cum se constată din stampa lui Bouquet, citată de arh. N. Delavrancea ca fiind un document respectând fidel monumentul reprezentat.

pet.5 Profilul dublu înconjurând biserică

Acest profil dublu se oprea la linia despărțind pronaosul de pridvor, și era continuat în jurul acestuia de un ciubuc simplu după cum s-a dovedit în fațadele laterale în dreptul juncțiunii cu pridvorul prin următoarele cărămidile pe care păstrează în zidărie și rase la fața zidului regisite în această zonă. Aceeași situație se întâmplă identică la Hurezu.

In concluzia acestor răspunsuri la criticiile aduse proiectului, rog să se lăsări formurile superioare cătătoare acente critici nesfirșite, în cea mai mare parte nejustificate și determinate capriciilor unei persoane dilectante și fără prejudecătură în numele a restaurării, nu făcând decât să intărească ritmul execuției și să periclitizeze astfel respectarea termenelor atât de strîns fixate prin graficul de execuție pentru terminarea lucrării.

2. Observații asupra posibilității nerespectării a punctelor 2 și 3 din avizul CCBS nr. 128 din 7 August 1985.

- pet.2 Merarea conturului zidurilor vechiului monument nu se va putea realiza întrucât nu s-a putut obține relevația necesară ale acestui contur din partea arheologilor Muzeului de Istorie a orașului București.

- pet.3 Prin referatul din 1 Iulie 985 înaintat beneficierului de către proiectant, s-a arătat motivele care au "cerut" renunțarea la respectarea acestui punct, motive la care s-a adăugat cruba împusă pentru terminarea lucrărilor de fațadă.

Referat privind restaurarea pridvorului bisericii

Sf.Gheorghe Nou din Bucureşti

1. Prin Avizul CCES nr. 128 din 7 august 1984, s-a cerut la punctul 5, modificarea formei canelurilor prevăzută în proiect pentru fusurile coloanelor pridvorului, cu alte caneluri de tipul frânghei răsucite, după modelul fusului adus de la muzeul din Urlați, înregistrat ca fiind provenit de la biserică Sf.Gheorghe. Întrucât există pe șantier două fusuri întregi autentice, recuperate din pridvorul făcut de Villacrosse după demolarea pridvorului Brâncovenesc, care mai păstrează pe o față adosată peretului canelurile originale;
  - întrucât aceste două piese, cu canelurile lor în sensuri inverse, corespund întocmai ca forme și dimensiuni, cu vechile coloane reprezentate în stampa lui Raffet;
  - întrucât totodată mai există pe șantier un capitel care a suferit același tratament, fiind refolosit de Villacrosse în stil clasic, dar păstrând în spate resturi din sculptura capitelului Brâncovenesc inițial;Considerăm că atare că aceste piese recuperate chiar de pe locul lor, sunt în mod nefindoielnic piese autentice ale vechiului pridvor și trebuie luate ca model în refacerea canelurilor originale.

Fusul de coloană adus de la Urlați poate proveni de la un foisor din cuprinsul fostului han, dar în nici un caz nu de la biserică, ne având nici dimensiunile necesare, nici execuția îngrijită corespunzătoare unui asemenea pretențios monument.

2. Prin același aviz se cere la punctul 3 ca cele două trafoare autentice aflate la Urlați, care au servit ca model la refacerea celor opt trafoare necesare pentru restaurarea bisericii, să fie aduse și încorporate în fațadele restaurate, urmând ca două din cele noi executate să fie restituite muzeului.

- Considerind pericolul de deteriorare prin extragerea lor din locul unde se află acum zidite, și prin transportul lor la București;
- considerind deasemenea preceptele actuale care cer ca, prin Carta de la Venetia, piesele originale să fie adăpostite în muzee și înlocuite cu copii,
- cerem ca această măsură să fie aplicată și în cazul de față, obținându-se astfel și realizarea economiei operației transporturilor.

Rugăm, în concluzie, ca să fie rediscutate aceste două puncte din aviz în cadrul unei ședințe restrânsă de specialiști, care să fie ținută la fața locului, într-un termen cît mai apropiat, ținând seama de termenele fixate în graficul de execuție stabilit.

Sef proiect *N. Bals*

arhitect Ștefan Bals

- 1)- Pentru ce privește traforurile originale aflate în muzeu la Urlați - este normal ca ele să rămână acolo. Potrivit recomandărilor date de specialiști - carta de la Venetia - piesele originale este bine să fie înlocuite cu copii - iar originalele să se păstreze în muzeu. Așa s-a făcut cu cariatidele de pe Acropola Atenei.
- 2)- Pentru coloanele de la pridvor - socotesc că modelele găsite în zidăria pridvorului (opt) din care două au în spate păstrate canelurile originale, este normal să fie luate drept model pentru coloanele de la pridvor.

ss/ prof. Gr. Ionescu

6 iulie 1985

- / -

- 1) În legătură cu traforurile păstrate la muzeul din Urlați, opinie cu fermitate ca ele trebuie să rămână acolo unde sunt, iar la biserică Sf. Gheorghe să fie realizate copii. Așa s-a procedat la numeroase monumente inclusiv la Hurez unde balustrada originală a fost depusă la muzeu, fiind înlocuită cu o copie.
- 2) Nici nu poate fi pușă în discuție la modul serios imitarea fuzelor canelate în torsadă de la Urlați - factura lor grosieră și de slabă factură artistică demonstrează că nu pot fi provenite de la editoria Brâncovenească. Este mai mult deosebit firesc că se respectă modelele găsite in situ cu ocazia restaurării. Precizăm că pentru detaliile de execuție, șeful de proiect s-a consultat pe șantier cu membrii de specialitate din comisia patrimoniului cultural național (prof. Grăgore Ionescu, prof. Vasile Drigău, dr. Răzvan Theodorescu) și că soluțiile adoptate se înscriu în prevederile avizului general. În mod normal, potrivit legii pentru detaliile de execuție, șeful de proiect are autoritatea deplină. Desigur, problema este de drept în competența șefului de proiect, prevederea din avizul 128 având un caracter special în afara uzanțelor și fără să fi fost consultați membrii Comisiei P.C.N.

ss/ V. Drigău

25.VII.1985

pt. conf. J. Rosu,