

3726

Nr. ~~2~~

5407

ROMÂNIA



MINISTERUL INȘTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

1932

Vânători-Heamț, jud. Heamț

Biserica

~~Heamț~~ ~~Heamț~~

Mănăstirea Heamț - cu Bă. mare

Jud.

~~Heamț~~

[Mănăstirea Olui]

~~Bă. mare (St. Ghe.)~~

jud

1919 - 1930.

Copies technical N^o 541/20 Aug. 1930

240

Referat

30 sept. 1930

La Comisia Tehnica

REGISTRATURA

27-2-130
M. Neamt

28 Sept

Constatările la fata locului dovedind ca invelitoarea actuala la turla bisericii M. Neamt este in buna stare desi dateaza de 70 ani, ea va fi conservata conform hotararii Sub-Comisiei tehnice. Vopsea din nou va putea servi inca vreme indelungata.

Formata din foi groase de tabla cositorata, ea a fost vopsita pana acum in doua randuri. Odata cu rozu si odata cu albastru.

In privinta culoarei de adoptat sunt de parere sa se evite in primul rand camuflarea tablei in material nobil ca plumbul sau arama. Deasemenea nu cred nimerit procedeul intrebuintat la multe biserici din Bucuresti de a adopta o culoare cenusie care sa acopra constitutia materialului. Acest procedeu este foarte bun pentru oraș dar intr'un mediu ca alcel de la Neamt unde padurea de fir imprejur formeaza un fond inchis, o culoare vie este indispensabila pentru a pune in valoare turnurile manasterei ce trebuiesc vazute din departare detasandu-se dintre pomi.

De aceea vedem mai toate cupolele bisericilor la tara vopsite in culori vii.

De oare-ce cupola turlei la Neamt a mai fost vopsita odata in rozu si odata in albastru sunt de parerea sa se aleaga culoarea albastra care se mai poate vedea in unele locuri la invelitoarea turnului octogonal si a clopotnitiei la intrare si care se potriveste foarte bine cu peisajul inconjurator. Culoarea rosie este prea cruda si trebuie evitata. Exemple sunt chiar la Humulesti si Tg. Neamt. Rog Comisia sa aprobe vopselele cupolei, care este o lucrare foarte urgenta.

ant. Stefan Balg

chestiunea si de
constata comisiunii.
nu s'ar putea intra in
la timp. S'ar putea
apropia de manastire
turle
Chestiunea ar fi de
constata comisiunii.
nu s'ar putea intra in
la timp. S'ar putea
apropia de manastire
turle

No. curent		DIMENSIUNI Cubul sau greutate	SUPRAFEȚE	PREȚUL					
	Lungime m.	Lărgime cm.	Inălțime sau grosime mm.	Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	ARĂTAREA LUCRĂRIILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR								
	Report ...								
	ANTE MASURATOARE) - D V I Z								
	pentru lucrările de tinichigerie la restaurarea turlei bisericii Mănăstirea Neamtu.-								
1)	-- Desfăcutul tablei dela învelitoare turlei, cuprins depozitul ei în locul ce se va indica	m.p.				120	40		4.800-
2)	Desfăcutul tablei dela cele două baze stelate ale turlei, cuprins depozitul în locul indicat		I baza II "	33.36 14.16 47.52			40		1.901-
3)	Făcutul din nou al învelopei dela turlă din tablă de aramă de 0.7 m.m. grosime, cuprins șorturi, încheeturi duble, copci etc., socotit la suprafață reală Cuprins baza crucii.-	m.p.				120	1500		180.000
4)	Făcutul din nou al învelopei dela bazele turlei din tablă de aramă de 0.7 m.m. cuprins șorturi încheeturi duble, copci, etc. Socotit la suprafață reală. <i>Toilese vor avea astfel încât dilatația lor să nu fie împiedicată.</i>		I baza II "	33.36 14.16 47.52			1200		57.024
5)	Făcutul bazei crucii din tablă de aramă ca mai sus după indicațiile ce se vor da.- În preț se cuprinde și revăzutul popilor care susțin crucea Dacă sunt putrezi se vor înlocui în caz de ne-executie nu se plătește -		Global				Total	10.000	263.725-
	Sumă rezervată.- Revăzutul șarpantei și asterelei la acoperișul turlei și bazelor turlei înlocuindu-se ceace se va găsi putred.- Se va plăti după lucrul executat		Global				Total	10.000	263.725-
							Neprevăzute	16.275-	
							Total G-ral	280.000	
	Adică două sute optzeci mii lei.-								
	ARHITECT: Ștăfan Bals,								
	De reportat ...								
1)	Invelitoarea turlei se va înlocui numai dacă este absolut necesar. In caz contrariu se va chitui, vopsi și repara.-								

[illegible]

LUCRARI DE RESTAURARE LA MANASTIREA NEAMȚU

27-2-30
D. I. ARHIV
MONUMENTE IST.
NR. FILA 118

Având în vedere încetinea cu care se lucrează la atelierele penitenciarului Văcărești și întârzierea pricinuită din această cauză lucrărilor executate în anul 1930 la turla bisericii M-rea Neamțu, sunt de părere că-fără să se aștepte ordonanțarea sumelor necesare, să se facă de acum comanda pentru discurile și cărămizile smălțuite ce vor trebui așezate în cursul anului 1931, la corpul bisericii .-

Astfel se vor putea începe lucrările în primăvară, imediat ce va permite timpul .-

ARHITECT,

Stefan Balș

16 Dec 1930
Există fond pentru a face
acum comanda?

Refuz

Fondul nu există însă, totmai
din cauza întârzierii cu care se acordă
ar trebui să se facă comanda de acum.
arb. Stefan Balș

16 Dec 1930
La ra aștepts bugetul întar.
am este posibil a ra face o comanda
fina a avea ~~un~~ fond să se plătească

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE .-

Refuz