



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1943

MAPA Nr. 72

FASCICULA Nr. 25

Iași - Bis. de lemn Sf. Voievozi - Ruleni
In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

For. (reuniă)

- cu relevu, docum. 1918/

1918 - foto 1938; 1951.

Bis. de lemn
Bis. filială Ruleni (Sf. Voievozi)
Iași

1918 1943 - 1951.

sf. Vasile : Rufeni Jaz.

Acoperișul distrus complet pe toată latura Sud.
Se mai păstrează căpriorii, bolii și sindrila pe altar,
fata Nord (sprizintă cu propteli) și Pronaos.

Bolta de lemn numai există decât la altar și absidenți.
Grinda consolei decorată cu crestături se mai
păstrează pe latura Nord și $\frac{1}{2}$ Vest.

Catapeteasma întreagă a rămas pe loc.

Duşumeaua numai există.

Peretii din obștie ponaute se mai păstrează
pe laturile Vest, Nord și altar. Partea Sud și
piedestalul lateral au dispărut distruse de bomba.

Son mai putea păstra numai partea din Naos a
peretelui Nord și peretii altarului. Restul este deplasat
și trebuie dat jos.

Tencuiala de refăcut complet.

Ușa veche de intrare există.

Construcția veche perete Vest până la ax.

Stâlpi și grinzi formând schelet.


Grinzi cioplite formând umplutura
căruieste cu pământ.


Construcția mai nouă. Umplutura de cărămidă

Socul va trebui desfăcut și refăcut desfiintându-se contrafortii


De la 1 și așezându-se absida Nord exterior 4 m.

De dat jos toată tencuiala exterioară.





Rudeanu
Joc
30-VII-943



alsula Nord
este rotunjită din
temelie

legenda
fântă de rețen
vechi din
găltia

Pridvor

Tencuială

Soala piatră tencuit

Tălia veche roșie la tunelitoare, pusă pe pământ

Astereala și câprioari străpune putrezi

Trepte de piatră cu schivăle înalt

Contraforți bolovani de piatră tencuială

Pridvor interesant cu harna coplete

Construcția în harna.

Nu are fundare


Lesat și spre N-W, vântul în vântul

Treaba subțire la colțul N-W.

Înclătăre de pila
sub talia


șarpante simple
nimeni câprioari și
câprioari și câte
un altele simplu,
cu brua stercă.

Refers 30-VII-943



stâlpi probabil
nu în loc
• color roșie
Nu are nici un
ornament


balustrada - le
caramida



Interior duplex
balti lemn. vopsit ulei roșu
pereti tencuite

30-VII-943

Levan de ~~Atipia~~



Str. General Berthelot, 28

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 5

Referat 10 - August 1943

Biserica Rufeni - Iasi -
Parohia Sf. Dumitru Misai

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

20 VIII 1943
Le com. p. nr. 10
✓ f. nr. 10

Cercetînd această biserică în ziua de 30 Iulie a.c.
am constatat următoarele:

10.8.1943.

Referat
momentul, p. nr. 10
n. nr. de l. nr. 10
m. nr. de l. nr. 10
Concluziunea se de pe ambele părți cu un strat gros de lut amestecat cu p. nr. 10
de 37 cm. Această câptușală poate fi
adaosă mai târziu dar nu există olate
veche de p. nr. 10
învelitoare de tablă roasă de v. nr. 10
se cere acum a se înlocui. Sarpanta acoperisului este foarte simplă: câpriori legați la 1/2 înălțime cu câte un clește simplu. Este în bună stare. Sochul este de piatră brută legată cu pământ și tencuită. Probabil că nu are fundație de oarece spre vale în colțul N-West au fost puși mai târziu niște contraforți masivi de piatră care nu servesc decât la adăugirea unei note de p. nr. 10

monumentului. Pridvorul are interesante coloane
și deasupra cărora se sprijină o frumoasă grindă de
de 50/40 cm. secțiune ocupată la partea inferioară

În interior sunt bolti de scânduri sprijinite pe
groase, împodobite cu diferite motive tăiate în lemn.

Dat fiind interesul ce îl prezintă acest monu-
ment Comisiunea să hotărască dacă nu este cazul
se ceră Parohiei menținerea caracterului de con-
in lemn a monumentului, unic de felul său ca
rămas în Iași, intervenindu-se tot odată la Mini-
sterului Armatei să autorize Parohia să vândă
achiziționată. Cu suma obținută se va putea reface
învelitoarea cu șite din lemn de brad.

La această propunere Parohia s'a opus verbal
următoarele argumente:

1) Table s'a obținut anul trecut. Văzându-se
la preț maximal nu se va obține nici pe o parte
necesară pentru cumpărarea și baterea șindrilor
cărui preț la nyp. este tot atât de scump.

2) Se va pierde foarte multă vreme până la
obținerea autorizațiilor, cumpărarea șitei care
nu se găsește decât la munte, etc.

3) Autoritatea militară din Iași care a autorizat
și a procurat table a specificat că în cazul
când nu se întrebuințează la biserică o va
lua înapoi.

arhitect Ștefan Dal,

Nr. de ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Partile similare	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFETE		PREȚUL UNITAR	COSTUL			
			Lungimi	Lățimi sau grosimi	Înălțimi sau adâncimi	Parțiale	Totale		TOTAL	L e i	B.	
	Report . . .	ANTEMASURATOARE SI DEVIZ ESTIMATIV										
	pentru lucrările de reparație a bisericii Rufeni Parohia Sf.Dumitru Misai Iași. - stricăcuni provocate de bombardament.											

1.	Desfacerea tablei dela acoperiș îndreptatul și depozitatul în pachete.-					m.p.						
		2 x 600x600 =	72,00									
		1 x 400x150 =	6,00									
		2 x 1100x600 =	132,00									
		1 x 1000x200 =	20,00									
		2 x 400x200 =	16,00									
		1 x 200x200 =	2,00									
		2					248,00	20	4960			
2.	Înlocuirea asterelei și căpriorilor putrezi cu scândură nouă de brad de 0,02 m.grosime pe porțiunile stricate.-					m.p.	40,00	600	24000			
3.	Învelitoare cu tablă nouă galvanizată prinsă bine în copci și cuie suprafața de mai sus.-						248,00	800	198400			
4.	Răzăluitul soclului de coșcovituri, înlocuitul apoi cu mortar de var nisip și ciment inclusiv grișuitul.-	Se va îndepărta tencuiala lăsându-se piatra aparentă. Dacă va fi nevoie se va rostui cu mortar de ciment fără a se țese peste fața pietrei și fără a se fugui.										
		1x66,00x2,00 =	132,00	400	52800.-	m.p.						
5.	Răzăluitul pereților exteriori de coșcovituri încărcatul la loc cu mortar de var și nisip și ciment apoi tencueli și vârueli până la curat.-											
		1x8,00x4,20 =	33,60									
		1x19,50x4,20 =	81,90									
		1x17,00x4,20 =	71,40									
		1x8,50x1,00 =	8,50									
			175,40	60	10524.-							
	Transport . . .								290684.-			

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 6

[illegible]