


F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Bals  
Anul 1939 Inv...




1. Podul, deasupra pridvorului. Se observă patul turlei adăugat mai târziu peste boltă pridvorului și tăietura făcută în peretele sud a bisericii pentru a da acces la turla clopotniță

F O Z O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U C U R E S T I  
Raionul N.Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh St.Balş  
Anul 1939 Inv...

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI



1. Fotografie luată în pod deasupra pridvorului. Se observă patul fostei turle, tangent la cupola pronaosului. Este din zidărie mai nouă și a fost așezată ulterior peste zidăria boltii și arcurilor pridvorului. Turla era probabil să fie paianță, se observă încă un stâlp rămas în zidăria bazei

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Bals  
Anul 1939 Inv...

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI



1.Urma din vechea cornișă, azi cuprinsă în pod, la pronaos perete nord

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălvescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Balş  
Anul 1939 Inv...

B I S E R I C A S F I N T U L S P I R I D O N V E S C H I




1. Pronaos perete sud. In stînga blocul de zidărie dislocat a cornișei, din cauza căierii peretelui în interiorul bisericii pentru a se adauga partea laterală

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C-M.I.

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Balş  
Anul 1939 Inv...




1. Pronaos Cornișa veche și extradosul părții laterale alipite (nord)  
Se observă blocul de zidărie dislocată în urma tăierii peretei  
lui dedesubt pentru adăugirea părții laterale, fără a se fi făcut un arc dedesubt.

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI

B U C U R E S T I  
Raionul N.Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh.St.Balş  
Anul 1939 Inv...




1.Pronaos perete sud.Vechea fațadă laterală cu cprnișa și bolța părții laterale adăuse,complet desprinsă de perete.  
Se observă blocul de zidărie căzut de pe urma tăierii peretelui de-subt fără a se face un sprijin.

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălăescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Balş  
Anul 1939 Inv...

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI




1. Pronaos, fotografie luată în pod spre peretele vest în locul unde se impreunează zidul adausului lateral de vechiul perete a bisericii. Se observă deplasarea zidăriei "lăsată" spre sud

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI

B U C U R E S T I  
Reionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Balş  
Anul 1939 Inv...




1. Absida laterală sud. Se observă urma vechii ferestre din axul absidei care a fost astupată, deschizîndu-se cele 2 actuale care se observă în dreapta și stînga(cadru de piatră)

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B I S E R I C A S F I N T U L S P I R I D O N V E C H I

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Balş  
Anul 1939 Inv...




1. Pridvorul, bolta părții laterale nord alipită de peretele vechi a bisericii

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI

B U C U R E S T I  
Raionul N. Băicescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto Arh. St. Balş  
Anul 1939 Inv...



1. Arcada stîngă de pe fațada vest  
micșorată cu cărămidă modernă  
Arcada era mai mare (vezi arcul  
deasupra) Pentru a se sprijini  
arcul s-a tăiat zidăria deasupra  
capitelului (vezi în dreapta)



2. Colțul sud-vest. Se observă ce-  
le 2 perioade de schimbări.  
I. Adăugirea părții laterale  
tăindu-se zidăria peste capiu-  
tel pentru sprijinirea arcului.  
II. Umplătura cu cărămidă mod-  
nă pentru micșorarea golului

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Bălăş  
Anul 1939 Inv...

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI



1. Colțul sud-vest a bisericii.

Se observă:

1. Arhitectura primitivă, în mijlocul fațadei vest
2. Adausul lateral cu arcul superior.
3. Umplătura arcadei pentru a o micșora.
4. Frontonul adăugat odată cu partea laterală
5. Coloana de colț provenind probabil din peretele despărțitor între naos și pronaos

2. Fațada sud

Se observă la absidă urma vechei ferestre din ax. Cadrele de piatră a ferestrelor provin probabil de la vechile ferestre



F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U G U R E S T I  
Raionul N. Bălcescu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Balș  
Anul 1939 Inv...

BISERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI



1. Fațada vest. Acoperiș înălțat, zidărie fronton, paianță



2. Axul absidei laterale nord interior  
Se observă stratul vechii tencuieli  
în frescă rămas pe glafurile și pragul ferestrei astupate

F O T O T E C A D.M.I.

F O N D C.M.I.

B U C U R E S T I  
Raionul N. Bălceseu  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. St. Bals  
Anul 1939 Inv...

BI SERICA SFINTUL SPIRIDON VECHI



1. Fațada vest în timpul restaurării. Frontonul și zidăria la părțile laterale în partea superioară, sănt de paianță, acoperișul a fost înăltat cu renciuri